


# 全自动個袋パレット積載装置 パレタイズロボット

## 取扱説明書

SAP170S  
SAP170A  
SAP250S  
SAP250A



# はじめに

- このたびは、パレタイズボットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。この装置は、パレット上に製粉や肥料等の、袋や箱を自動的に積載するものです。
- この取扱説明書は、パレタイズボットを使用する際にぜひ守っていただきたい安全作業に関する基礎的事項、パレタイズボットを適切な状態で使っていただくための正しい運転・調整・整備に関する技術的事項を中心に構成されています。
- パレタイズボットを初めて運転される時はもちろん、日ごろの運転・取り扱いの前にも初心に立ち返り入念に読み、十分理解され、安全・確実な作業を心がけてください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことができるよう保管してください。
- パレタイズボットを貸与、または譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十分理解していただき、この取扱説明書をパレタイズボットに添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失、または損傷された場合は、速やかにお買上げいただいた販売店・農協にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容・イラストなどの一部が、パレタイズボットと一致しないことがありますので、ご了承ください。
- もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買上げいただいた販売店・農協にご相談ください。
- 安全に作業していただくため、是非守っていただきたい事項を **▲ 重要** を付して次頁に明記しておりますので、よくお読みいただくとともに必ず守っていただくようお願いします。  
表示マークと重要度については、下記に示しています。

表 示	重 要 度
<b>危険</b>	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しております。
<b>警告</b>	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示しております。
<b>注意</b>	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示しております。
<b>重要</b>	製品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。よく読んで製品の性能を最大限発揮してご使用ください。

## パレタイズロボット重要安全ポイント

<b>警告</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>運転中は、危険ですので動作領域内に絶対入らないでください。</li><li>運転する時は、周囲の安全を確認してください。特に数人での作業の時は、お互い合図しあってください。</li><li>電気配線を行う時は、感電防止のため必ず元電源を切ってから行ってください。配線工事は、電気工事店に依頼してください。</li><li>点検・整備等で可能範囲内に入る時は、必ず元電源を切ってください。また、共同作業者の操作を防止するため電源遮断用キースイッチを「OFF」にして鍵を保管してください。</li><li>パレットを交換する時は、機械が停止状態であることを必ず確認してから行ってください。</li></ol>
<b>注意</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>運転中にカバーを開けると、駆動しているベルトやチェンに接触してケガをするおそれがあります。運転中にカバーは開けないでください。</li><li>運転中にパレットチェンジャやパレット搬送装置のアームやチェンに触るとケガをするおそれがあります。触れないでください。</li><li>横軸が上下に動作しますので頭上に注意してください。</li><li>袋をコンベアに乗せる時、整形ローラと袋にはさまれてケガをするおそれがあります。手や足を入れないでください。</li><li>ケガをするおそれがあります。各軸・アーム・パレットベース・パレットチェンジャ等に乗り上がらないでください。</li><li>Aタイプで完成パレットを搬出する時は、搬出位置に人が居ないと確認した上で、スタートスイッチSW「ON」してください。</li><li>Z軸モータブレーキレバーを開放するとY軸が落下します。ブレーキを解除する時は、十分注意して行ってください。</li><li>フォークリフトで移動する時は、フォーク差し込み口に爪を入れて、周囲に注意しながら移動させてください。</li></ol>

**重要**

1. ページ27 **据付のしかた** を熟読して、お客様のレイアウトや流通体系にロボットの仕様を合わせて使用してください。
2. ページ44 **作業前の確認と調整** を熟読して、ロボットの各軸センサが正常に働くか確認してください。
3. ページ86 **非常時の操作と復帰のしかた** を熟読しておいてください。何らかの要因によりロボットが異常な動作をした場合の復帰のしかたや不具合力所を知ることができます。


# 安全のポイント

## 安全な作業をするために


本章では、機械を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい事項を説明しております。十分に熟読されて、安全な作業を行ってください。

### ■運転者の条件


- (1) この「取扱説明書」をよく読むことからはじめてください。これが安全作業の第一歩です。



- (2) 飲酒時や過労ぎみの時、作業をしてはいけません。このようなとき作業を行なうと、誤操作などの思わぬ事故を引き起こします。  
作業する時は、必ず心身ともに健康な状態で行なってください。



- (3) 服装は作業に適したものを着てください。  
服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれたり、靴がスリップしたりして大変危険です。帽子や適正な保護具も着用してください。



## 安全のポイント

### ■作業をする前に

#### (1) 無理のない作業計画で


無理のないゆとりある作業計画を立てましょう。無理な作業計画は、あせりなどから思わぬ事故を引き起こすことがあります。

#### (2) 日常点検について

作業する前に、この取扱説明書を参考に必要な点検は必ず行なってください。


#### (3) 安全カバー及び安全ワクチェンの確認

作業をする前に、安全カバー、安全ワクチェンが装着されていることを確認してください。外されたまま作業を行なうと回転部に接触したり、機械に衝突して大変危険です。



#### (4) 作業開始は合図を


作業を開始するときは、周囲の安全を確認し、特に補助者とともに作業する場合は声をかけ、合図してから行なってください。怠ると、傷害事故の原因になり大変危険です。



### ■作業中は

#### (1) 回りの人々に注意（特に子供）

作業中は、作業者以外の人を機械に近づけてはいけません。機械自体や作業による飛散物などで、傷害事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。




#### (2) 回転部や運転スイッチ、端子部や電源コード等のコネクター部には、手を触れないようにしてください。傷害事故や感電事故の原因となり大変危険です。

### ■点検・整備の際は


#### (1) 明るい場所で

点検や整備をするときは、十分な明るさを確保して行ってください。暗い所で行なっていると、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。




#### (2) 元電源のスイッチを切った状態で

点検・整備を行なうときは、必ず元電源を切ってください。怠ると万一運転スイッチが入ったとき、回転部などに手や衣服が巻き込まれて大変危険です。



#### (3) 点検・整備は適正な工具で

点検・整備を行なうときは、適正な工具を正しく使用して行なってください。間に合わせの工具で行なうと、整備中の障害事故や整備不良による思わぬ事故を引き起こして大変危険です。




#### (4) 機械の改造は厳禁

指定以外のアタッチメントの取付けや改造は、絶対してはいけません。機械の故障や事故の原因になり大変危険です。

#### (5) カバー類は元通りに

点検・整備で取り外れた安全カバー類は必ず元の通り組み付けてください。外したまま運転スイッチを入れると回転部がむき出しで、傷害事故の原因になり、大変危険です。



### ■人にパレタイズロボットを貸すときは


パレタイズボットを貸すときは、取扱の方法をよく説明し、使用前に取扱説明書を熟読するように指導してください。借りた人がパレタイズロボットの運転に不慣れなため、思わぬ事故を引き起こすことがあります。

## 安全のポイント


### 安全表示ラベルについて

- 本機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付しております。必ずよく読んで、これらの注意に従ってください。
- 安全表示ラベルが破損・紛失したり、記載文字が読めなくなったりした場合は、新しいラベルに貼りかえてください。安全表示ラベルは、お買上げいただいた販売店へご注文ください。
- 汚れた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
- 安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合は、同時に安全表示ラベルもお買上げいただいた販売店へ注文してください。

#### 安全表示ラベル貼付位置



## 安全表示ラベル貼付位置




## サービスについて

### ■商品の保証

この商品には、保証書が添付されています。詳しくは、保証書をご覧ください。

### ■サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点、及びサービスに関するご用命は、お買上げいただいた販売店・農協へお気軽にご相談ください。その際、販売型式名・製造番号を併せてご連絡ください。



### ●補修用部品供給年限について

この商品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後10年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もございます。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

# — 目 次 —

## 1 主要諸元

1 - 1.	主要諸元	1 2
1 - 2.	外観寸法図	1 4
1 - 3.	記憶されている積姿パターンと標準パレットサイズ	1 7

## 2 特 長

1 8

## 3 各部の名称とその働き

3 - 1.	本 体	2 0
3 - 2.	操作BOX	2 2
3 - 3.	操作パネル	2 3

## 4 据付をする前に

4 - 1.	据付場所の確認	2 6
4 - 2.	据付レイアウトの決め方	2 6

## 5 据付のしかた

5 - 1.	原点移動手順	2 7
5 - 2.	据付手順	2 8
5 - 3.	据付操作	3 2

## 6 電源及びアースのしかた

3 3

## 7 手動操作のしかた

3 4

## 8 積み上げパターン作成の手順

8 - 1.	初期設定	3 6
8 - 2.	パターン作成の手順	3 8
8 - 3.	画面修正の手順	4 2

## 9 作業前の確認と調節

4 4

## 10 作業のしかた

10-1.	パレットのセットのしかた	48
10-2.	袋の供給のしかた	49
10-3.	ガイド板の調節のしかた	49
10-4.	整形ローラの調節のしかた	50
10-5.	自動運転のしかた	50
10-6.	運転停止と終了のしかた	52
10-7.	袋の積み直しを行う場合	53
10-8.	積み上げ途中のパレットに積み上げを行う場合	54
10-9.	積み上げ途中でパレットを交換する場合	55

## 11 動作の基本データ一覧

11-1.	調整スイッチで表示されるデータ一覧	57
11-2.	データの変更手順	58
11-3.	アドレス操作により表示されるデータ一覧	61
11-4.	アドレス操作により表示されるデータの変更手順	63

## 12 累計袋数の確認のしかた ..... 65

## 13 総てのデータを出荷時に戻す場合 ..... 68

## 14 格納のしかた

14-1.	トラック輸送の場合	69
14-2.	納屋内へ格納する場合	74

## 15 各部の調節

15-1.	Z軸駆動チェン	75
15-2.	Z軸モータチェン	75
15-3.	Y軸駆動ベルト	76
15-4.	X軸駆動ベルト	76
15-5.	袋コンベアベルト	76
15-6.	整形フレームチェン	77
15-7.	袋コンベア駆動チェン	77
15-8.	袋コンベア従動チェン	77
15-9.	原点ベース袋ベルト	78
15-10.	パレット搬送チェン	78

<b>16</b>	<b>各部の注油</b>	.....	79
<b>17</b>	<b>消耗部品一覧表</b>	.....	81
<b>18</b>	<b>オプション部品一覧表</b>	.....	85
<b>19</b>	<b>非常時の操作と復帰のしかた</b>	.....	86
<b>20</b>	<b>トラブルシュート</b>	.....	88
<b>21</b>	<b>ハイセンズ</b>		
21-1.	センサー・ハイセンズ	.....	116
21-2.	モータ・ハイセンズ	.....	117
21-3.	操作BOX・ハイセンズ	.....	118
21-4.	インバータ設定データ一覧	.....	127
<b>22</b>	<b>強制スタートのしかた</b>	.....	132
<b>23</b>	<b>端数処理のしかた</b>	.....	135
<b>24</b>	<b>自動運転のしかた</b>	.....	136
<b>25</b>	<b>フォークリフト検知のしかた</b>	.....	138

## 1-1. 主要諸元

型 式		170S	170A
構 成		・ロボット本体 ・袋コンベア（整形ローラ付） ・原点ベース ・パレットベース ・操作BOX	・ロボット本体 ・袋コンベア（整形ローラ付） ・原点ベース ・パレットベース ・操作BOX ・パレット搬出ローラ
機 構		多 軸 構 成 (3軸)	←
機 体 総 重 量(kg)		860 (本体重量690)	930 (本体重量715)
可 搬 重 量(kg)		30	←
機 体 尺 法	全 高 (mm)	2455	←
	全 幅 (mm)	2710	←
	全 長 (mm)	3360	3980
処理能力 (袋／時)		170	←
適 用 袋		紙・樹脂・ビニール袋	←
袋の許容寸法(mm)		190×400×700	←
積 上 段 数 (段)	手結び袋	最高 7 (ユーザー選択)	←
	ミシン袋	最高 9 (ユーザー選択)	←
積 姿 パ タ ー ン		8通り (ユーザー選択)	←
適応パレットサイズ (mm)		(1000 1000 130) (1400 1600 170)	←
駆 動 方 式		三相標準モータ；ブレーキ付 (ロータリエンコーダによる位置制御)	←
制 御 方 式		マイコン・インバータ	←
電 源	電 源	3 相 200V	←
	周 波 数 (Hz)	50・60	←
	電 力 (kw)	2	2.5
据付・試運転時間		2～3時間／2人 (基礎工事不要)	←

注) 全長寸法は袋コンベア方向が本体に対し、前からの場合です。

注) 処理能力は平均能力ですので、積む位置により能力は変化します。


型 式		250S	250A
構 成		• ロボット本体 • 袋コンベア（整形ローラ付） • 原点ベース • パレットベース • 操作BOX	• ロボット本体 • 袋コンベア（整形ローラ付） • 原点ベース • パレットベース • 操作BOX • パレット搬出ローラ
機 構	多 軸 構 成 (3軸)		←
機 体 総 重 量(kg)	880 (本体重量710)	950 (本体重量735)	
可 搬 重 量(kg)	30	←	
機 体 尺 法	全 高 (mm)	2455	←
	全 幅 (mm)	2710	←
	全 長 (mm)	3360	3980
処理能力 (袋／時)	250	←	
適 用 袋	紙・樹脂・ビニール袋	←	
袋の許容寸法(mm)	190×400×700	←	
積 上 段 数 (段)	手結び袋	最高 7 (ユーザー選択)	←
	ミシン袋	最高 9 (ユーザー選択)	←
積 姿 パ タ ー ン	8通り (ユーザー選択)	←	
適 応 パ レ ッ ト サ イ ズ (mm)	(1000 1000 130) ↓ × ↓ × ↓ (1400 1600 150)	←	
駆 動 方 式	三相標準モータ；ブレーキ付 (ロータリエンコーダによる位置制御)	←	
制 御 方 式	マイコン・インバータ	←	
電 源	3 相 200V	←	
電 源	周波数 (Hz)	50・60	←
	電 力 (kw)	3.5	4
据付・試運転時間	2～3時間／2人 (基礎工事不要)	←	



注) 全長寸法は袋コンベア方向が本体に対し、前からの場合です。

注) 処理能力は平均能力ですので、積む位置により能力は変化します。

1-2. 外観寸法図  
 (据付面積とハンド部動作領域)  
 ※寸法はハンド部の動作領域を示します。



170S  
 250S






170S  
250S

オプションPC-170A付



### 1-3. 記憶できる積姿パターン

- パターン①～⑥は、最高8個積みで袋・箱どちらでも選択可能です。
- パターン⑦は、最高14個積みで同様に袋・箱どちらでも選択可能です。
- パターン⑧は、最高16個積みで同様に袋・箱どちらでも選択可能です。



注) 出荷状態では、すべてのパターンにおいて、データは、同じデータが最高積数分入っておりますので「P24. 積み上げパターン作成の手順」を参考にデータ作成を行ってください。

## 2 特長

### NEWマインド「置くだけ」ロボット

新規1

#### 工事不要のスタンドタイプ

- 納品時の据付・試運転に時間を取りません。（2～3時間／2人）
- 3相200V（2KW）で即稼動します。（170S）  
※型式により容量はアップします。

新規2




#### 色々な「袋」「パレット」に対応

- 袋は、手結び袋、ミシン袋、ビニール袋など30kg以内であればOKです。
- 箱は、みかん箱ぐらいの大きさで30kg以内であればOKです。
- パレットは、お手持ちの各種パレットがご使用できます。  
また、シートパレットへの積付もOKです。

新規3

#### 積み方色々パターン選択


- 対話方式の液晶パネルにより、パレットに合わせて積姿・パターンが設定出来ます。
- ロボットがタテ・ヨコ交互に袋の向きを変えてやさしく積み上げます。






#### 規約4 場所を取らないコンパクト設計

- キャスター付きで、移動・収納に便利です。
- 収納する時は、小さく折りたためば場所を選びません。



#### 規約5 納屋のレイアウトを選びません

- 袋の搬入は本体に対し、左右6方向からOKです。
- 納屋のレイアウトを選びませんので設置も楽です。




#### 規約6 操作簡単・安心設計

- 操作手順をロボットが教えてくれます。液晶パネルの表示に合わせて、指1本の簡単操作です。
- 万一の故障の時も、どの部分が不調かを教える、自己診断機能を内蔵していますから安心です。

### 3 各部の名称とその働き

#### 3-1. 本体



##### ①ハンド

- ・パレット積みする袋を、原点ベースから移動させ、セットしたパレット上に積上げます。人間の手の役割りをします。
- ※ハンド部は袋をつかんだり、落としたりするための開閉動作と、袋の落とし方向を替えるために $270^{\circ}$ の回転動作をします。

##### ②X軸

- ・パレットへ積上げる時、前後方向を決めるための柱となります。
- ※ハンド部がこのX軸上を前後し、袋を落す位置に停止します。

##### ③Y軸

- ・パレットへ積上げる時、左右方向を決めるための柱となります。
- ※ハンド部とX軸がこのY軸上を左右し、袋を落す位置に停止します。

##### ④左右Z軸

- ・パレットへ積上げる時、積上げの高さ位置を決めるための柱となります。
- ※ハンド部・X軸・Y軸がこのZ軸を柱に上下して、袋を落す位置で停止します。

##### ⑤袋コンベア

- ・計量済袋を、整形ローラにて同じ厚みに圧縮し、原点ベースまで搬入します。

##### ⑥原点ベース

- ・この位置まで、袋は搬入され、積上げられるのを待ちます。

⑦パレットベース

- この位置にパレットをセットします。

⑧操作BOX

- この機械の動作はすべて操作BOXで制御されています。

- 操作手順は、分り易くモニタ表示されます。

⑨ジャッキ


- 本体を水平に保つ場合、このジャッキで調整します。

⑩キャスタ

- ジャッキを締込む（上げる）ことで、コンクリート面等の硬い地面ではキャスタを使って移動できます。

⑪パトライト

- ロボットが動作中であることを知らせます。




⑫パレット搬出チェン

この位置にパレットをセットし、積上げが完成するとチェンの駆動により自動で搬出されます。

⑬パレット搬出ローラ

このコンベアにより、完成パレットをフォークリフトで搬出し易い位置まで移動させます。

### 3-2. 操作BOX



#### ①電源スイッチ

- ロボットを起動させる為のスイッチです。

#### ②キャンセルスイッチ

- ロボットの据付・収納時にY軸をストップまでおろすための切換スイッチです。

#### ③非常停止スイッチ

- ロボットを即停止させるためのスイッチです。

#### ④パイロットランプ

- 電源投入中であることを表します。

#### ⑤モニタ表示

- 操作手順や動作状態等を液晶パネルに表示します。

#### ⑥操作パネル

- ロボットを動かすスイッチのあるパネルです。

#### ⑦キャスター

- 操作BOXの移動を楽にします。

#### ⑧ジャッキボルト

- 操作BOXのモニタ表示部を見やすい角度に調節します。


#### ⑨ストッカー

- 取扱説明書等を保管するところです。

#### ⑩アース取付端子

- 付属のアースコードを取り付ける端子です。

### 3-3. 操作パネル



- ① スイッチ：このスイッチは2種類の機能をもっています。
  - ロボットを自動運転する時に使用します。
  - 表示画面を切換える時に使用します。
- ② スイッチ：このスイッチは3種類の機能をもっています。
  - ロボットを停止する時に使用します。
  - 表示画面を切換える時に使用します。
  - “ピィーピィー”というブザー音を止める時に使用します。
- ③ スイッチ：このスイッチは2種類の機能をもっています。
  - 初期設定データを呼び出す時に使用します。
  - 表示画面を切換える時に使用します。
- ④ スイッチ
  - 初期設定データ（積姿・積方・袋の種類・袋の高さ・パレットの高さ・積段数・袋方向）を登録する時に使用します。
- ⑤ スイッチ：このスイッチは3種類の機能をもっています。
  - ティーチング動作を行う時に使用します。
  - 積みデータを調整する時に使用します。
  - 調整する袋数をかえる時に使用します。

⑥  スイッチ：このスイッチは2種類の機能をもっています。

(  スイッチ)



- 初期設定画面の場合…設定データの呼び出しに使用します。
- 編集・参照画面  変化したいデータ位置へ画面のカーソルを移動させる時に  
微調整画面 使用します。

「初期設定

」画面

「編集・参照」画面

「微調整」画面



⑦ SHIFT スイッチ；他のスイッチと共に使用します。


 を押しながら 

- ロボットをテストモードにて〔袋センサ 'ON'〕のままでの空運転が出来ます。


 を押しながら 

- 編集・参照画面にてロボットの基本動作データの変更が可能となります。

 を押しながら 

- 動作中 .....> 袋数を増やすことが出来ます。
- 微調整画面  > カーソル位置のデータを  
編集・参照画面 増やすことが出来ます。

 を押しながら 

- 動作中 .....> 袋数を減らすことが出来ます。
- 微調整画面  > カーソル位置のデータを  
編集・参照画面 減らすことが出来ます。

 を押しながら 

- 搬出画面の時.....強制スタートモードになります。
- 袋待ち画面の時.....端数処理モードになります。


⑧  +  スイッチ

- 〔 + 


全てのデータを出荷時の状態に戻します。

⑨  スイッチ

- 各軸・各部の移動を単独で行えることを可能にします。




下図に示す様な、方向へ各軸各部の移動を単独で行うことが出来ます。



## 4 据付をする前に


### 4-1. 据付場所の確認

- 3相200V電源のある場所。
- 屋内で長さ・3m×幅・3m×高・3mが入るスペースが必要。
- 地面は、コンクリートあるいはアスファルト敷とし、ほぼ水平面であること。
- 風雨にさらされなくて、ほこり湿気の少ない場所であること。  
(屋内)
- 据付後、フォークリフト作業が余裕をもってできるスペースが必要。




### 4-2. 据付レイアウトの決め方


- 下図に示す実用例を参考に納屋スペースを有効に活用するレイアウトをお選びください。




左 横




左 後




左 前



右 横



右 後



右 前

※フォークリフトが頻繁に出入りしますので、フォークリフトが動きやすいレイアウトをお取りください。

## 四 据付のしかた

### 5-1. 原点移動手順

※ロボットは、左原点（レイアウト①・②・③）で出荷されていますので、右原点（レイアウト④・⑤・⑥）で使用する場合は、Y軸を右へスライドさせ右原点仕様にする必要があります。

- ①荷造り材A・Bをはずしてください。  
(M10-5本)

- ②Y軸コードカバーA・Y軸コードカバーBをはずします。  
(M6-9本)


- ③Z軸ランナフレックスの取付部をはずし配線をY軸コードガード切欠き部からはずして、右図に示す様にランナフレックスをZ軸にナイロンロープ等で固定してください。  
(M6-2本)

- ④Yプロック裏カバーをはずしてください。  
(M6-3本)

- ⑤YプロックとY軸を固定しているボルトを抜いて四角プロック片をはずしてください。  
(M10-2本)  
(M10-12本)

- ⑦YプロックとY軸を固定しているナットをゆるめてください。  
(M10-1本)

注)はずしてはいけません。




——これでY軸はYプロックピンのみで保持されている状態になります。——

- ⑧Y軸を少し浮かしながらY軸ガイド溝にそって右側へ穴が合うまでスライドさせます。

- ⑨四角プロック片を右図の様に移動して、ボルトを通して、仮締めします。  
(M10-2本)

- ⑩YプロックとY軸を固定してください。  
(M10-12本)  
(M10-2本)

- ⑪仮締め状態の四角プロック片を固定してください。  
ナット(M10-1本)





- ⑫Yプロック裏カバーを取付けてください。  
(M6-3本)
- ⑬Z軸ランナフレックスのZ軸への固定をはずしてください。

- ⑭Y軸コードガードにあまつた電線を収納してZ軸ランナフレックス取付部を、スライドされて来たY軸コードガード切欠部に取付けてください。  
(M6-2本)

- ⑮配線を傷つけないように注意しながらY軸コードカバーA、Y軸コードカバーBを取付けてください。  
(M6-9本)

- ⑯パレットガイドステーとセンサーブロックを入れ換えてください。  
(M10-6本)



————以上で右原点仕様となります。————

\*右原点から左原点にする時も同じ手順で左へスライドさせてください。

## 5-2. 据付手順



- ①ロボット本体の位置決めをしてください。  
●前項「P2. 外観寸法図」を参考にロボット本体の位置を決めてフォークリフトにて移動させてください。  
(本体前方のジャッキステーを収納するとキャスターにより一人で移動可能となります。)

- 前方のジャッキステーにて、ロボット本体の水平を出して下さい。  
(据付地面がほぼ水平ならば、キャスターと地面の隙間1~2mmを目安として下さい。)

- ②原点ベースをロボット本体へセットしてください。  
●原点ベースの連結プレートをロボット本体の位置決めプレートへピンあわせでセットしてください。  
据付レイアウトが④と⑤の場合は原点ベースの連結プレートを右図の様に組み換えてください。  
(M8-2本)

据付レイアウトが①と③の場合は原点ベースを直接セットしますので連結プレートは不要です。


- 袋センサコードをロボット本体ベース左側面のコネクタに差し込んでください。



————原点ベースセット完了————

③袋コンベアを原点ベースにセットしてください。

- 右図に示す様に、原点ベースのセット穴に袋コンベアのセットピンをピン合わせでセットしてください。
- ベルトカバーA・ベルトカバーBをはずしベルトを掛けてください。（ノブボルトM6-5本）
- ベルトカバーAとベルトカバーBを再び取付けてください。（ノブボルトM6-5本）
- コンベアコードをロボット本体左側面のプラグに差し込んでください。  
(オプション付の場合は、差し込む場所に)  
(注意してください。)



——袋コンベアセット完了——


④パレットベースをセットしてください。

(Sタイプの場合)

- 本体ベースのセットピンにパレットベースの連結部切欠を合わせ位置決めをしてジャッキステーにて水平を保ちます。

(本体ベースのセットピンとパレットベースの連結部切欠を右図の様に2~3mm浮かせた状態を水平の目安としてください。)

- パレットセットセンサのコードを本体ベース右前部のコネクタに差し込んでロックナットで確実に固定してください。




(Aタイプの場合)

- パレットベースとパレットセットセンサをSタイプと同じ要領でセットしてください。

- 搬送チェン（同梱部品）を右図の様に本体側駆動スプロケットとパレットベース側従動スプロケットに巻き掛け継手リンクにてつないでください。

(搬送チェンをつなぎにくい場合は、先にチェンをつないでからパレットベースセットしてください。)



——パレットベースセット完了——

⑥ロボットのX軸を格納状態から作業状態にセットしてください。

- 荷造り材A・Bをはずしてください。  
(M10-5本)

- Y軸のモータ後部のブレーキ解除レバーを起こして、X軸をY軸の中間部まで押して、移動させた後、ブレーキ解除レバーを元の位置にロックしてください。

- Xプロックのボルトをはずしてください。  
(M10-2本)

- Xプロックの支点ピンを中心X軸を、Y軸に直角になる様に回動してボルトで固定してください。  
(M10-6本)

Y軸に対する直角は、Xプロックにマークされている基準線を目安にしてください。直角でないと袋がねじれて美しく積めません。



荷造り材A・Bとボルト (M10-1本) を保管してください。

- X軸のモータ後部のブレーキ解除レバーを起こして、ハンド部をX軸の中間部まで押して移動させた後、ブレーキ解除レバーを元の位置にロックしてください。

- カバーA (同梱部品) を取付けてください。  
(M6-2本)  
(プラスナベコネジ)

- カバーB (同梱部品) を取付けてください。  
(M6-2本)

- カバーC (同梱部品) を取付けてください。  
(ボルト不要)




————ロボット本体セット完了————

⑥パレット搬出ローラをセットしてください。

(Aタイプの場合)

- パレットベースのセット穴にパレット搬出ローラのセットピンをピン合わせで、セットして、ジャッキステーにて傾斜角度を調節してください。

(据付地面がほぼ水平ならば、パレットベースのセットプレートとパレット搬出ローラの連結プレートの隙間を2~3mmを目安としてください。)




- パレット搬出センサのコードを本体ベース左前部のコネクタに差し込んでロックナットで固定してください。

——パレット搬出ローラセット完了——

⑦操作BOXへの配線をしてください。

- ロボット本体の表面に固定されている2本のコードをはずしてください。  
(ナイロンロープ)




- 配線を用意するために操作BOX裏板を開けてください。 (ノブボルトM6 - 2本)

- センサコード(細い線)を操作BOXに右図の様に接続してください。

(ロックナット・固定金具(2個)、ボルト(M6 - 2本)、コードホルダ、フックにて固定してください。)

- モータコード(太い線)操作BOXに右図の様に接続してください。

(ロックナットをコネクタから抜いてモータコードコネクタを操作BOX取付け穴に通します。その後、コネクタ側からロックナットを入れて操作BOX側板で固定してコネクタをつないでください。)



- 操作BOX裏板を閉めてください。  
(ノブボルトM6 - 2本)

- アースコードを操作BOXに接続してください。  
(M6 - 1本)


(静電気は、マイコンの故障の原因となりますので、アースコードを必ず、また確実にとってください。)

——配線完了——

⑧安全枠チェンを張ってください。

- ロボットの動作範囲無いに入れないよう仕切るチェンですので、安全のため必ず据付後、設置してください。



——安全枠完了——




### 5-3. 据付操作

- ①3相200V 20A用コンセントを接続してください。
- ②操作BOX前面トビラを開けて、BOX内のキャンセルスイッチを下側に切換えて「ON」状態にします。
- ③キースイッチを「切」から「入」にします。
- ④電源スイッチを「ON」にすると、電源が投入され「ピー、ピー」という発信音とハンドパトライト（黄）とパトライトランプ（赤）が点灯します。
- ⑤操作パネルの④スイッチを押し続けて、Y軸をZ軸中間部まで上昇させます。  
(④スイッチ以外は押しても動作しません。)
- ⑥操作BOXキャンセルスイッチを上側に切替えて「OFF」にしてトビラを閉めてください。

—————以上で据付完了—————



- ①電源3相200Vをご使用ください。
- ②ロボットは低電圧の影響を受けやすい為、運転電圧180V~220Vの範囲外では性能保証は出来ません。  
電圧が低い場合は、納屋配線のチェックをお願いします。
- ③アースコード  
 • 静電気は、マイコンの故障の原因となりますので、アースコードを必ず、また確実にとつてください。 (M6-1本)  
 (アース線は建屋の鉄骨に接続するか、地中50cm以上の深さまで埋めこまないと、放電効果がありません。  
 (建屋の鉄骨に接続する場合は、接続部の錆びを落としてください。  
 (アースコードが短い時は適当なコードを継ぎ足してください。




## 手動操作のしかた

手動操作とは、各軸・各部の移動を単独で行うことが出来る操作です。

- ①操作BOXの電源スイッチを「ON」にして電源を投入します。  
(BOXバイロットランプ点灯)


- ②手動操作モードにします。



(表示画面)



- ③下図に従って移動させたい方向のスイッチを押すと各軸、各部で単独で移動します。




注)



...PC-170A SET (パットチェンジャー) 付のみ動作します。



...AP170Aタイプのみ動作します。



④自動運転にもどす場合は、





を押してください。

(操作手順)

1) START を押す。



(表示画面)



### 3 積み上げパターン作成の手順

#### 8-1. 初期設定

初期設定とは、お客様のレイアウトや流通体系にロボット本体を合わせる為に、次の10項目（積姿・段数・袋高さ・パレット高さ・隙間・袋数・搬入方向・袋縦サイズ・袋横サイズ・袋か箱）のデータを設定することです。

##### [操作手順]

電源投入後か動作中に STOP  
スイッチを押した後のみ初期設定可能となります。

##### ①積姿設定（積パターン）

1) 表示切換 スイッチを1回押します。

2) ▲ · ▼ スイッチで  
好みの積姿を選びます。

3) 設定 スイッチを1回押します。





**注)** 設定 スイッチを押さないと積姿は変更されません。

##### ②その他の設定項目（段数・袋高さ～袋か箱）

1) 表示切換 スイッチを2回押します。

右の示す画面が表示されます。次からは  
 表示切換 スイッチを押すごとにカーソル [ ] が項目順に移動しますので  
変更したり項目までカーソル [ ] を移動させて下さい。

##### [画面面]




2)  ·  スイッチを押して

カーソル [ ] で示されている項目のデータを変更してください。



3) 各項目の変更が終了した事を画面で確認の後、

 設定 スイッチを1回押してください。

変更したデータが設定され  
元の画面に戻ります。

注)  STOP スイッチを押すと元の画面

に戻りますが変更した内容は、設定されませんので気を付けてください。

## 8-2. パターン作成の手順

1段目・2段目までの袋データをティーチング操作にて作成してください。

### ティーチング操作

※この操作は、ロボットを実際に動かして袋を積みながらデータを作成していく操作です。

#### (操作手順)

注) この操作は、袋待ちの時に行なってください。

① **調整** スイッチを押す。

表示左画面に黒く表された袋のデータを作成します。

②袋を袋コンベアに載せる。


注) 箱積みの場合は、2段階制御となっておりますので、

下降可能な位置で **左回転**・**右回転** スイッチ


にて方向を決めて **START** を押してください。

一旦、低い位置まで下降しますので続けて次項の③の操作を行ってください。


#### (表示画面と動作状態)




袋コンベア駆動



袋を原点まで搬送



袋置き位置まで移動




ロボット停止



スイッチにて適正な位置、及び、方向へ袋を移動させます。



押している間だけ、ロボットは低速で移動します。




回転します。

注) この時、左右方向において動作領域外には、移動しません。

	L
レイアウト① (5)	730 mm
レイアウト②・③ (4・6)	680 mm

④ START を押す。

この時、袋放し位置（上・下）を変更したい時は、



チも兼ねていますので、スタートスイッチを押す必要はありません。


注) 箱積みの場合は、放し位置は下に固定されています。

○次の2袋目・3袋目も同様にティーチング操作を続けてください。


⑤ STOP を押す。

⑥電源「OFF」変更データ登録されます。

装置き動作



原点復帰動作




## 微調整操作

※この操作は、ロボットを動かさず、袋積みデータのみを変更する操作です。

### (操作手順)

### (表示内容)


表示画面を右に示した画面にしてください。



- ① 調 整 スイッチを押す。


表示左画面に黒く表わされた袋の積みデータが右画面に表示される。

調 整 スイッチを押すごとに■印が移動しますので微調整したい袋数に合わせてください。



- ② ▲・▼スイッチを押して変更したい

データの所へカーソル(■)を移動させます。




- ③ SHIFT + ▲でカーソル位置のデータ数を増やす。

SHIFT + ▼でカーソル位置のデータ数を減らす。

Y軸の移動距離を103cmから106cmにする

場合は SHIFT スイッチを押しながら  
▲スイッチを3回押す。




注) この時、左右方向の動作領域外にデータを調整してもそのデータはキャンセルされレイアウトにより下図のL位置に修正されます。

レイアウト① (5)	L
	730 mm
レイアウト②・③ (4・6)	680 mm

次の2袋目・3袋目と微調整操作を続けたいときは、  
上記①～③の操作を繰り返してください。

④ 表示画面スイッチを押す。

⑤ STARTスイッチを押す。  
動作を継続します。



⑥ STOPスイッチを押す。

⑦ 電源「OFF」  
変更データ登録されます。

————— 微 調 整 完 了 ————

### 8-3. 画面修正の手順


この操作は、作成した積みパターンが表示画面の中央に整然と表示されていない時に画面の修正を行い、整然とした画面にする為の操作です。

#### (操作手順)


電源投入後か動作中に (STOP)

スイッチを押した後のみ修正可能です。


#### (画面画面)




- ① (調整) スイッチを1回押します。




- ② (SHIFT) を押したまま (調整) スイッチを1回押します。



- ③ (▲)・(▼) スイッチを押して修正したいデータの所へ (■) カーソルを移動させます。



- ④ (SHIFT) + (▲) でカーソル位置のデータを増やす。




- (SHIFT) + (▼) でカーソル位置のデータを減らす。

X・・・前後方向へ積姿が移動します。  
Y・・・左右方向へ積姿が移動します。  
%・・・積姿の大きさが変化します。



(データ修正に共い表示積み画面が移動しますので)  
画面を見ながら修正してください。

⑤ **設定** スイッチを1回押します。

(修正した画面が記憶され前の調整画面に  
戻ります。)



⑥ **表示切換** スイッチを1回押します。



⑦ **START** スイッチを押します。

動作を継続します。

⑧ **STOP** スイッチを押します。





⑨ 電源「OFF」  
画面修正が登録されます。






————— 画 面 修 正 完 了 ————

手動操作にて各動作が正常に動くか確認してください。





(操作手順P. 34 7 手動操作のしかた 参照)

注) X軸をY軸中央に移動してから行ってください。

手順	スイッチ	確 認 内 容	動 作 状 態
①	上	Y軸が上昇して上限位置で停止するか。	
②	下	Y軸が下降して原点位置で停止するか。	
③	下	Y軸が下降して下限位置で停止するか。	
④	上	Y軸が上昇して原点位置で停止するか。	

⑤	(右)	X軸が右へ移動して、Y軸右端で停止するか。	
⑥	(左)	X軸が左へ移動して、Y軸左端で停止するか。  ↓  (X軸を右へ移動して、Y軸中央で停止させてください。)	
⑦	(前)	ハンド部が前へ移動して、X軸先端で停止するか。	
⑧	(後)	ハンド部が後へ移動して、X軸後端で停止するか。	
⑨	(開)	ハンド爪が開くか。	


⑩	閉 門	ハンド爪が閉まるか。	
⑪	右回転	ハンド爪部が右回転して、 $270^{\circ}$ 回転した状態で停止するか。 (X軸に対して直角で停止)	
⑫	左回転	ハンド爪部が左回転して、 $0^{\circ}$ 回転した状態で停止するか。 (X軸に対して平行)	
⑬	袋 コンベヤ	搬送ベルトが右図の方向へ移動するか。  (反転した場合、同梱されている中継コードを装着する事により正転します。)	  (If it moves in the opposite direction, it can be reversed by attaching the included intermediate cable.)
⑭	パレット 供給	パレットチェンジャが動作するか。  (オプションPC-170A付の場合)	

⑯		<p>搬送チェンが動き、そしてパレット搬出センサ「ON」にて停止すること。</p> <p>(Aタイプの場合)</p>	
⑰		<p>X・Y軸、ハンド部が原点に移動するか。</p> <p>(初期設定の内容により移動する方向) は異なります。</p>	
 +		<p>Y軸がゆっくり下降しますので、原点ベースとハンド部の左右方向の中心が合っているか確認してください。</p> <p>(ズレている場合は、ボルトM10ー 2本をゆるめて、原点ベースを合わせてください。)</p>	
		<p>ハンド部爪が原点ベースローラ間の中心にあるか確認してください。</p> <p>(ズレている場合は、ボルトM10ー 2本をゆるめて、原点ベースを合わせてください。)</p>	

## 10-1. パレットのセットのしかた

## ①左右方向の合せ方


- 本体ベースの中心にパレットのセンターを合せて置いてください。
- パレットガイドステーにて位置決めをしてください。(ナットM8-2個)  
(以後これを基準に置いてください。)



## ②前後方向の合せ方

## 〔Sタイプの場合〕

- ベースストップにより位置決めをしてください。
- 〔Aタイプの場合〕  
●ベースストップは搬出機能の為有りませんので、右図のようにパレットベースラインを目安に置いてください。




## 〔Sタイプの場合〕

- パレットサイズが左右方向で違う場合、パレットウケを左右にずらして、パレットに無理のかからない位置にしてください。  
(M8ボルトナット 6本)

- パレットサイズが前後方向で違う場合、パレットベースの取付片切欠位置を前後にまた、パレットウケの取付穴を前後に"ズラ"して調節してください。

ベースの取付片切欠位置を前後に





### (Aタイプの場合)

- パレットサイズが左右方向で違う場合、搬送チェンをはずし、Pチェンテンションと駆動スプロケット・従動スプロケットをパレットに無理のかからない位置にしてください。


(M8ボルト・ナット 12本)  
(M6ロックボルト 4本)

### 標準位置



- パレットサイズが前後方向で標準サイズより短い時は、パレットベース取付片の切欠位置を右図の位置にして搬送チェンを短くしてください。


(パレットサイズが長い時は、パレット自体の置く位置にて対応してください。)



### 10-2. 袋の供給のしかた

- 袋は極力コンベアと水平に供給してください。
- 袋の方向は、右図の様に結び口を先に供給してください。


注) 袋の方向が変わると、積姿も変わりますので、注意してください。



### 10-3. ガイド板の調節

下記表を目安にガイド板を袋に合わせて調節してください  
(mm)


	L 1	L 2
手 結 び 袋	3 0	5 0
自動 ミシン	5 0	7 0



## 10-4. 整形ローラの調節

下記表及びネーマを目安に整形ローラを袋に合せて調節してください。  
(mm)

	C1	C2
手 結 び 袋	1,35	90
自 動 ミ シン	190	90




## 10-5 自動運転のしかた


### [操作手順]

(表示画面と動作状態)


①電源「ON」




② START を押す



原点復帰動作




注) この時、すでにパレットがセットされている場合は、そのパレットを少し浮かせて、リミットSWをOFFにして下さい。




③パレットをセットします。  
(P 48 「パレットのセットのしかた」参照)

袋コンベア駆動

袋コンベア停止  
(表示内容は変化しません)






## ——自動運転完了——

### 10-6. 運転停止と終了のしかた

- (操作手順)
- ① STOP を押す。  
ロボット動作中に STOP を押すと、  
ロボットの動作が停止する。
- START を押すと動作を継続し、自  
動運転となります。

(表示画面)



### ②電源「OFF」

電源が遮断されます。

(注) 操作BOXに内蔵されているタイマーにより、約10秒間  
は電源「ON」にしても電源は投入されません。

## 10-7. 袋の積み直しを行う場合

※一度積み上げた袋をなにかの不都合により降ろして再び同じ場所へ積ます操作。


### (操作手順)

この操作は、ハンドが袋を放した直後から

**STOP** を押した場合と、

袋待ち状態の時のみ、可能となります。


### (表示画面)



①画面に表示されている袋数を1袋減らす時

**SHIFT** + **▼**


**SHIFT** スイッチを押した状態で  
**▼** スイッチを1回押す。  
同じ要領で2袋減らす時は **▼** を  
2回押す。



②画面に表示されている袋数を1袋増す時

**SHIFT** + **▲**

**SHIFT** スイッチを押した状態で  
**▲** スイッチを1回押す。  
同じ要領で2袋増やす時は **▲** を  
2回押す。



——袋の積み直し完了——

## 10-8. 積み上げ途中のパレットに積み上げを行う場合

(操作手順)


(表示画面と動作状態)

初期設定の内容を確認してください。

表示画面を右に示した画面にしてください。  
(P 50 「10-5. 自動運転のしかた」参照)


- ① 積み上げ途中のパレットをフォークリフト等にて、  
パレットベースにセットして下さい。  
(P 48 「10-1. パレットのセットのしかた」参照)

注) この時、パレット位置が同じでないと、袋が  
"ズレ"て積まれますので注意してください。




- ② START を押す。


注) この時、原点ベース上に袋があると、積み上げ  
動作を開始しますので、袋を袋コンベア上及び、  
原点ベース上に載せないでください。




袋コンベア駆動



袋コンベア停止



袋コンベア駆動




—— 操 作 完 了 ——

### 10-9. 積み上げ途中でパレットを交換する場合

(操作手順)

この操作は、袋待ちの時に行ってください。

① STOP を押す。





②パレットを搬出します。

Sタイプ……フォークリフトで搬出してください。

Aタイプ……搬出ローラ上にパレットが無いのを確認した後、手動操作にて搬出してください。

(P 34 7 手動操作のしかた 参照)

③  を押す。




④  を押す。

原点復帰動作



原点復帰



⑤パレットをセットします。  
(以下 P 50 「10-5. 「自動運転のしかた」 参照)

(表示内容は変化しません)



—— 操 作 完 了 ——

## 11-1. (調整) スイッチで表示されるデータ一覧


編集・参照の操作			
※データは、出荷時データ			
アドレス	表示画面	意味	データ
F 4 3 6	ショキ/ミカ S=0 A=1 OPT1=2 OPT2=3	型式設定	0
F 4 3 9	ドウガ 0=コウソク 1=ヒヨウジュン	動作速度	1
F 4 3 D	カクチョウ SWシヨウ 0=シヤイ 1=スル	拡張START・STOP・SWを使用するかどうか。	0
F 4 3 B	バレットストア MAX マイスウ(マイ)	バレットストア最大枚数 MAX 4	1
F 4 3 C	バレット カンセイ / Nコ マエカラ ライト ON	バレット完成ライト点灯 タイミング	3
F 4 4 8	(X) サイズ / ナホ (cm)	X軸の長さ	124
F 4 4 9	(Y) サイズ / ナホ (cm)	Y軸の長さ	198
F 4 4 A	(Z) サイズ / ナホ (cm)	Z軸上(原点～上限)の長さ	102
F 4 4 B	Z ゲンテン カラ シヤノナホ (cm)	Z軸下(原点～下限)の長さ	74
F 4 4 C	-100cm X +100cm 0<(100)>200	前後方向全体補正	100
F 4 4 D	-100cm Y +100cm 0<(100)>200	左右方向全体補正	100
F 4 4 3	-10° 90° +10° 0<(100)>200	90°回転時の角度補正	100
F 4 4 4	-10° 180° +10° 0<(100)>200	180°回転時の角度補正	100
F 4 4 5	-10° 270° +10° 0<(100)>200	270°回転時の角度補正	100

170S-1  
250S-0


## 11-2. データの変更手順

### (操作手順)

この操作は、すべての画面の時に可能ですが、安全の為、右の画面の時に行ってください。




- 1) SHIFT を押しながら 表示切換スイッチを押す。




- 2) 調整スイッチを押す毎に P 57

動作の基本データ一覧に示す項目が表れます。

例えば、10回押すと「積姿の左右方向への全体移動」になります。





- 3) ▲・▼スイッチで、カーソルを右画面に移す。




- 4) SHIFT + ▲スイッチでカーソルの位置のデータを増す。

SHIFT + ▼スイッチでカーソルの位置のデータを減す。


例えば、SHIFTスイッチを押しながら ▲スイッチを10回押すと、データが100から110になり、積姿が原点から10cm遠くに全体移動します。



5) 表示切換スイッチを押す。



6) STARTスイッチを押す。



7) STOPスイッチを押す。



8) 電源「OFF」変更データ登録されます。


— 変 更 完 了 —

(型式変更をする場合)

(操作手順)


(表示画面)

この操作は、すべての画面の時に可能ですが、安全の為、右の画面の時に行ってください。




1) SHIFT + 表示切換スイッチをい  
っしょに押す。

(調整スイッチは押さなくてもOKです。)





2) ▲ ▼ スイッチで、カーソル  
を右画面に移す。



3) SHIFT + ▲ スイッチで、カー  
ソルの位置のデータを増す。

SHIFT + ▼ スイッチで、カー  
ソルの位置のデータを減す。

例えば、SタイプからAタイプにする時は、  
1にする。



4) 表示切換スイッチを1回押す。

5) STARTスイッチを押す。  
動作を継続します。

6) STOPスイッチを押す。

7) 電源「OFF」  
変更データ登録されます。



—型式変更完了—

### 11-3. アドレス操作により表示されるデータ一覧

170S			
編集・参照の操作		※データは、出荷時データ	
アドレス	画面表示	意味	データ
F43E	パレットノタカサノサイダイチ (mm)	パレットの高さの上限	170
F440	パレットノタカサノサイショウチ (mm)	パレットの高さの下限	130
FFBB	フクロオキ Hi ノトキ N(cm) ヨブンニ カコウ (cm)	袋置き動作用データ	0
F446	フクロドリドウサ (Z) (cm)	袋取り動作長	29
F447	ハンドノナガサ (cm)	ハンド部の長さ	29
F44E	(X) コウソクカラノ ケンソク (cm)	X軸高速からの減速位置	32
F44F	(Y) コウソクカラノ ケンソク (cm)	Y軸高速からの減速位置	42
F450	(Z) ウエコウソク カラノケンソク (cm)	Z軸上高速からの減速位置	10
F451	(Z) シタコウソク カラノケンソク (cm)	Z軸下高速からの減速位置	10
F452	ハンドカイテンコウソクカラノケンソク (°)	H軸回転高速からの減速角度	135
F453	ハンドカイテンチュウソクカラノケンソク (°)	H軸回転中速からの減速角度	34
F454	ハコスミヨビテイシ N(cm) テマエ	箱積み時一時停止位置	9
F459	フクロドウサジノマチジカン (1=0.1S)	袋動作時ハンド開閉後の待ち時間	0
F45A	ハコドウサジノマチジカン (1=0.1S)	箱動作時ハンド開閉後の待ち時間	0
F48F	カイテンDELAY (1=0.1S)	ハンド回転動作の待ち時間	0

※メンテナンス用アドレスデータ

アドレス	画面表示	意味	データ
F403	82C 255 フィッチ カイスウ LSB (10シン)	-- 9 9 不一致回数	
F404	82C 255 フィッチ カイスウ MSB (10シン)	1 9 9 - MAX 19999回 (19999回)	
F405	STORE カノウ カイスウ LSB (10シン)	-- 9 9 記憶可能回数	
F406	STORE カノウ カイスウ MSB (10シン)	9 9 - MAX 10000回 (9999回)	
F407	ルイケイ フクロスウ LSB (10シン)	-- -- - 1 3 - 累計袋数	
F408	ルイケイ フクロスウ MID (10シン)	-- 1 2 - - -	
F409	ルイケイ フクロスウ MSB (10シン)	0 1 - - - - MAX 999999袋 (011213袋)	
F490	ケンテンカコウジョウケン 0=X 1=XY 2=XYH	原点下降条件	0
F491	ケンテン ONジノクリア 0=シナイ 1=スル	初期化	0

## 250S

## 編集・参照の操作

※データは、出荷時データ

アドレス	画面表示	意味	データ
F43E	パレットノタカサノサイダ'イチ (mm)	パレットの高さの上限	170
F440	パレットノタカサノサイショウチ (mm)	パレットの高さの下限	130
FFBB	フクロオキHiノトキ N(cm)ヨブンニカコウ(cm)	袋置き動作用データ	0
F446	フクロトリドウサ (Z)(cm)	袋取り動作長	29
F447	ハンドノナガサ (cm)	ハンド部の長さ	29
F44E	(X)コウソクカラノ ケンソク(cm)	X軸高速からの減速位置	32
F44F	(Y)コウソクカラノ ケンソク(cm)	Y軸高速からの減速位置	42
F450	(Z)ウエコウソク カラノケンソク(cm)	Z軸上高速からの減速位置	25
F451	(Z)シタコウソク カラノケンソク(cm)	Z軸下高速からの減速位置	25
F452	ハンドカイテンコウソクカラノケンソク (°)	H軸回転高速からの減速角度	96
F453	ハンドカイテンチュウソクカラノケンソク (°)	H軸回転中速からの減速角度	34
F454	ハコスミヨビテイシ N(cm)テマエ	箱積み時一時停止位置	9
F459	フクロドウサジノマチジカン (1=0.1S)	袋動作時ハンド開閉後の待ち時間	0
F45A	ハコドウサジノマチジカン (1=0.1S)	箱動作時ハンド開閉後の待ち時間	0
F48F	カイテンDELAY (1=0.1S)	ハンド回転動作の待ち時間	0

## ※メンテナンス用アドレスデータ


アドレス	画面表示	意味	データ
F403	82C 255 フィッチ カイスウ LSB (10シン)	-- 99 不一致回数	
F404	82C 255 フィッチ カイスウ MSB (10シン)	199 - MAX 19999回 (19999回)	
F405	STORE カノウ カイスウ LSB (10シン)	-- 99 記憶可能回数	
F406	STORE カノウ カイスウ MSB (10シン)	99 - MAX 10000回 (9999回)	
F407	ルイケイ フクロスウ LSB (10シン)	- - - - 13 - 累計袋数	
F408	ルイケイ フクロスウ MID (10シン)	- - 12 - - -	
F409	ルイケイ フクロスウ MSB (10シン)	01 - - - - MAX 999999袋 (011213袋)	
F490	ゲンテンカコウショウケン 0=X 1=XY 2=XYH	原点下降条件	0
F491	ゲンテン ONシノクリア 0=シナイ 1=スル	初期化	0

## 11-4. アドレス操作により表示されるデータの変更手順

### (操作手順)

この操作は、すべての画面の時に可能ですが、安全の為、右の画面の時に行ってください。

### (表示画面)






—— X軸高速からの減速位置を変更する場合 ——

1) SHIFT を押しながら 表示切換


スイッチを押す。

アドレス番号は「P 61 アドレス操作により表示されるデータ一覧」より F44E であるから、カーソルを移動させてアドレス番号を次の手順で変更する。



2) ▲ スイッチを1回押してカーソルを


左に1つ移動する。 (F436h)



3) SHIFT を押しながら ▲ スイッチ


を1回押してデータ数を4にする。

(F446h)




4) ▼ スイッチを1回押してカーソルを

右に1つ移動する。 (F446h)




- 5)  を押しながら  スイッチ .....  
を8回押してデータ数をEにする。 (F 4 4 E h)

この操作により アドレス F 4 4 E が指定され X 軸高速からの減速位置データが右画面に表れます。





- 6)  スイッチを1回押してカーソルを  
右画面の位置にします。




- 7)  +  スイッチでカーソル  
位置のデータを増す。


 +  スイッチでカーソル  
位置のデータを減す。



- 8)  スイッチを1回押す。



- 9)  スイッチを押す。  
動作継続します。



- 10)  スイッチを押す。

- 11) 電源「OFF」

変更データ登録されます。

—— X 軸高速からの減速位置変更完了 ——

## (編集・参照の操作)図

(アドレス操作で表示されるデータ) [ ]内は出荷時データ


アドレス	説明表示(コメント)	(データの意味)
F407	ルケイ・フロ・スウ LSB (10シル)	累計袋数 LSB [0]
F408	ルケイ・フロ・スウ MID (10シル)	累計袋数 MID LSB=1, MID=12, MSB=13 の時 累計袋数=131201袋 [0]
F409	ルケイ・フロ・スウ MSB (10シル)	累計袋数 MSB [0]

## 12-1. 累計袋数の確認のしかた


## (操作手順)

## (表示画面と動作内容)



この操作は、右の画面の時に行ってください。




- ① SHIFT を押しながら 表示切換  
スイッチを押す。




- ② ▲ スイッチを1回押してカーソル  
を左に1つ移動させる。




③ SHIFT + ▼ を3回押して  
カーソル位置のデータ数を0にする。 (F406h)




④ ▼ スイッチを1回押してカーソルを  
右に1つ移動させる。




⑤ SHIFT + ▲ を1回押して  
カーソル位置データ数を7にする。 (F407h)



⑥ SHIFT + ▲ を1回押して  
カーソル位置のデータを8にする。 (F408h)



⑦ SHIFT + ▲ を1回押して  
カーソル位置のデータを9にする。 (F409h)




(例)

	F407h	F408h	F409h
表示画面 データ	1	1 2	1 3
累計袋数	1 3 1 2 0 1 袋		

上記表に表示画面データを入れていただければ、現在までの  
累計袋数を知ることができます。

⑧ 表示切換スイッチを1回押す。



———— 累計袋数の確認完了 ————

13

## 総てのデータを出荷時に戻す場合







この操作は、積み位置や微調整内容や初期設定など総てのデータを出荷時データに戻す為の操作です。

### (操作手順)

ロボット停止状態の時に行ってください。

- ① STOP + 設定 スイッチをいっしょに押す。

### (表示画面と動作状態)



- ②電源「OFF」する。

注) 型式がSタイプに戻りますので、Aタイプ及び、オプションPC-170ASET付の場合は、型式変更をお願いします。  
(P59(型式変更をする場合)参照)

————データ初期化完了————

## 1.4 本格納入のしかた

### 1.4-1. トラック輸送の場合

①3相200V・20A用コンセントを接続して電源「ON」にしてください。


②ハンドを手動操作にて閉状態にしてください。

「P. 34 7 手動操作のしかた 参照」

③操作BOX前面トビラを開けて、BOX内のキャンセルスイッチを下側に切換えて「ON」状態にします。

操作BOXより“ピィーピィー”という発信音が聞こえて据付操作になります。

(表示画面)






④操作パネルの 手動操作 + 下スイッチ

チをいっしょに押し続けるとY軸はゆっくり下降しますので下限ストッパまで降ろしてください。

注) この時、リミットスイッチの働きは、キャンセルされていますので、自動停止は働きません。Y軸が下限ストッパまで降りるのを目視で確認しながら注意して行ってください。

⑤操作BOX前面トビラを閉めて、コンセントを抜いてください。



⑥ 安全枠をのけてください。

⑦ 操作BOXへの配線をはずしてください。

1) アースコードをはずしてください。

(M6-1本)

安全枠チェン

2) 操作BOX裏板を開けてください。

(M6-2本)

3) モータコード(太い線)をはずしてください。

コネクタをはずし、次にロックナットを  
はずし、コネクタから抜きます。

その後、コードを操作BOXから抜いて  
再び、ロックナットを通しておきます。

固定金具

ロックナット

コネクタ

操作BOX裏板

4) センサコード(細い線)をはずしてください。

フック、コードホルダ、固定金具をはず

して、コードを操作BOXから抜いてく  
ださい。

センサコード→

モータコード→

コードホルダ

フック

ロッド

コードホルダ

コードホルダ

5) 操作BOX裏板を閉めてください。

(M6-2本)

6) ロボット本体の裏側にコードを固定してくだ  
さい。(ナイロンロープ)


さ。

ロックナット

アースコード

7) 埃り防止の為、ビニールカバーにて操作BO  
Xを覆ってください。

———— 操作BOX格納完了 ———



コネクタ

パレット搬出センサコード


⑧ パレット搬出ローラをはずしてください。

(Aタイプのみ)

1) パレット搬出センサを本体ベース左前部のコ  
ネクタから、ロックナットをはずして抜いて  
ください。

2) パレット搬出ローラをはずしてください。

———— 搬出ローラ格納完了 ———



⑨ロボットのX軸を作業状態から格納状態に戻してください。

1) カバーCをはずしてください。

2) カバーBをはずしてください。

(M6-2本)

3) カバーAをはずしてください。

(M6-2本)

4) X軸のモータ後部のブレーキ解除レバーを起こしてハンド部をX軸先端に移動させて、その後ブレーキ解除レバーを元の位置にロックしてください。

5) Xプロックのボルトをはずしてください。

(M10-6本)

6) Xプロックの支点ピンを中心にX軸をY軸側へ回転してXプロックにX軸を再び固定してください。



(M10-2本)

7) 荷造り材A・Bを取り付けてください。

(M10-5本)

カバーA・B・Cとボルト(M6-2本)  
を保管しておいてください。

———— X 軸 格 納 完 了 ———




⑩パレットベースをはずしてください。

[Sタイプの場合]

1) パレットセットセンサのコードを本体ベース右前部のコネクタからロックナットをはずして抜いてください。

2) パレットベースをはずしてください。




[Aタイプの場合]

1) 搬送チェンを継手リンクにて切ってください。

2) パレットセットセンサのコード本体ベース右前部のコネクタからロックナットをはずして抜いてください。

3) パレットベースをはずしてください。



————パレットベース格納完了————


⑪袋コンベアを原点ベースからはずしてください。

1) コンベアモータコードをロボット本体左側面のコンセントから抜いてください。

2) ベルトカバーAとベルトカバーBをはずし、ベルトをはずしてください。 (M6-5本)

3) 原点ベースのセット穴から袋コンベアセットピンをはずして、袋コンベアを格納してください。

4) ベルトカバーAとベルトカバーBを取り付けてください。 (M6-5本)




————袋コンベア格納完了————

⑫原点ベースをはずしてください。

- 1) 袋センサコードをロボット本体ベース左側面のコネクタから抜いてください。

- 2) 原点ベースをロボット本体の位置決めプレートからはずしてください。




———— 原点ベース格納完了 ————

⑬ロボット本体を移動させてください。


- 1) ロボット本体裏側から、フォークリフトにてすくってトラックに乗せてください。

- 2) トラックに乗せる場合は、ジャッキを収納し、キャスターを外すと本体が前かがみになり安定します。



- 3) 荷造り材Aと、Xプロックストッパにロープを掛けてください。

注) 右原点の場合は、XプロックストッパA・Bを入れかえてください。  
(M8-4本)




⑭袋コンベア・原点ベース・パレットベース・パレット搬出ローラをトラックに乗せてください。

———— ロボット格納完了 ————

## 14-2. 納屋内へ格納する場合


- ①※P. 69 「14-1. トラック輸送の場合」  
①～⑧、⑩～⑫を順に行ってください。

- ②ロボット本体のジャッキを収納し、キャスターを接地させてください。



- ③X軸先端を持って、納屋隅に移動させてください。

（X軸を格納する場合は、「P. 58 トラック輸送の場合」⑨を参照に行って、移動はロボット本体の裏側を持って行ってください。）



—— 納屋への格納完了 ——

## 15 各部の調節方法

### 15-1. Z軸駆動チェン

- ① チェンのたるみ量 (L) は40~60mm以内で使用してください。

- ② 規定量以外の場合、操作BOXのキャンセルスイッチを「ON」にして **手動操作** + **下**

でY軸を下限ブロックまで降し、ベースカバーをはずしてZ軸モータ後部のブレーキレバーを上にあげてフリーにして、Z軸上部のメタルをゆるめテンションボルトにて調節してください。

(M10-4本) … 2ヶ所

- ③ Z軸モータ後部のブレーキレバーを元の位置に戻してカバーを取付けてください。

**注)** ブレーキレバーを元に戻していないとY軸が落下します。

### 15-2. Z軸モータチェン




- ① チェンのたるみ量 (l) は5~10mm以内で使用してください。

- ② 規定量以外の場合、操作BOXのキャンセルスイッチを「ON」にして **手動操作** + **下**

でY軸を下限ブロックまで降し、ベースカバーをはずして、Z軸モータ後部のブレーキレバーを上にあげてフリーにして、Z軸モータを取り付けているボルトをゆるめテンションボルトにて調節してください。  
(M12-4本)


- ③ Z軸モータ後部のブレーキレバーを元の位置に戻してカバーを取付けてください。

**注)** ブレーキレバーを元に戻していないとY軸が落下します。



### 15-3. Y軸駆動ベルト


①ベルトのたるみ量 ( $\delta$ ) は25~35mm以内で使用してください。



### 15-4. X軸駆動ベルト

①ベルトのたるみ量 ( $\delta$ ) は15~25mm以内で使用してください。


②規定量以外の場合、ナットをゆるめテンションボルトにて調節してください。



### 15-5. 袋コンベアベルト


①ベルトのたるみ量 ( $\delta$ ) は30~50mm以内で使用してください。

②規定量以外の場合、テンションボルトにて調節してください。



### 15-6. 整形フレームチェン

①ベルトのたるみ量 ( $\ell$ ) は5~10mm以内で使用してください。




②規定量以外の場合、チェンテンショナーにて調節  
(ナットM8-2個)してください。

### 15-7. 袋コンベア駆動チェン

①チェンのたるみ量 ( $\ell$ ) は5~10mm以内で使用してください。


②規定量以外の場合、モータベース位置変更にて調節してください。  
(M10-4本)



### 15-8. 袋コンベア従動チェン

①チェンのたるみ量 ( $\ell$ ) は20~30mm以内で使用してください。


②規定量以外の場合、チェンテンショナーにて調節  
(ナットM8-2個)してください。



### 15-9. 原点ベース袋ベルト

①ベルトのたるみ量 ( $\delta$ ) は30~40mm以内で使用してください。


②規定量以外の場合、チェンテンションローラにて調節してください。






### 15-10. パレット搬送チェン





①チェンのたるみ量 ( $\ell$ ) は30~40mm以内で使用してください。





②規定量以外の場合、パレットメタルをゆるめテンションにて調節してください。 (M10-4本)







※運転約150時間毎を目安に注油してください。又、格納時には、必ず、注油してください。




項 目	形 状
① 各軸レールへ油を染ませた布で埃をとりながら油を塗布してください。	
② テンション支点へ注油してください。	
③ 各チェンにグリースアップしてください。 グリース（エトライトNo.2）を使用してください。	
1) 整形フレームチェン	
2) 袋コンベア駆動チェン	




③	3) 袋コンベア従動チェン	
4)	Z軸モータチェン	
5)	Z軸駆動チェン	
6)	パレット搬送チェン <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           注) このパレット搬送チェンは、パレットが乘りますので、アタッチメントのパレット受け部にグリースが付かない様、注意してください。         </div>	

	部品コード No.	部 品 名	形 状
1	4194-210-430-0	クランプアームCOMP	
2	4194-220-011-0	Xフレームガイドレール	
3	4194-220-013-0	X ベルト	
4	4194-220-026-0	スイーパゴム (X)	

	部品コード No.	部 品 名	形 状
5	4194-220-033-0	スイーパゴム (Y)	
6	4194-230-011-0	Y レール	
7	4194-230-013-0	Y ベルト	
8	4194-240-310-0	ZレールCOMP	

	部品コード No.	部 品 名	形 状
9	4194-240-026-0	チェン (60×210リンク)	A schematic diagram showing a vertical conveyor chain (Z-axis driven chain) mounted on a base. The chain is supported by a vertical frame. A motor or drive mechanism is shown at the top left, connected to the chain via a belt or sprocket system. Labels indicate the chain itself and the drive mechanism.
10	4194-240-027-0	チェン (60×40リンク)	A schematic diagram showing a horizontal conveyor chain (Z-axis motor chain) supported by a frame. A motor is attached to one end of the chain. Labels indicate the chain and the motor.
11	4194-270-021-0	Pハンシュツチェン	A schematic diagram showing a conveyor system for pallets. It consists of a series of parallel tracks with pallets resting on them. A conveyor chain is shown running along the tracks, with a motor at the top left driving it. Labels indicate the pallets and the conveyor chain.
12	4194-310-012-0	コンベアベルト (390)	A schematic diagram showing a conveyor belt system. The belt is shown in a loop, with a dimension line indicating a width of 2000 units. Labels indicate the belt itself.

	部品コード No.	部 品 名	形 状
13	4194-310-033-0	チェン (50×48リンク)	 <p>整形フレームチェン</p>
14	4194-310-034-0	チェン (50×131リンク)	 <p>袋コンベア駆動チェン</p>
15	4194-320-011-0	ゲンテンベースベルト (90)	 <p>550</p>
16	V816-200-035-0 036-0 038-0 043-0	V ベルト  170 < SA-35レット SA-35レット  250 < SA-38レット SA-43レット	

	部品コード・部品名・特徴	形 状
①	4194-420-200-0 ; フクロオキダイ SET  スケールシャッタ等で計量済袋をこの台の上で袋口を結び、そのままコンベア上へ倒せば、大変楽です。	
②	4194-088-210-0 ; PP-170A SET  Sタイプを購入後、これを注文することによりAタイプに変わり、積み上げたパレットが搬出ローラ上に搬出されます。 フォークリフトの待ち時間がなくなり、作業がとぎれることなく行えます。	
③	4194-088-220-0 ; PC-170A SET  Aタイプを購入後、これを注文することによりパレットの搬入・搬出が自動で行えるようになります。 ●適当パレットサイズ 1100×1100×150mm 1400×1400×150mm	

\*パレットサイズは上記寸法以内の1つに限定


## 1.9 非常時の操作と復帰のしかた

この操作は、何かの要因により、ロボットが異常な動作をした場合や作業者がロボット動作領域内に入り、危険な場合に行う操作です。

### ①ロボット本体に何らかの異常が発生した場合

(操作手順)


- 表示画面に示されている箇所を確認後、電源「OFF」にしてください。
- 不都合箇所を点検・修理してください。
- 再び電源「ON」にして、(P50「10-5.自動運転のしかた」)を参照に作業してください。




点滅している番号のインバータ又は関連の配線に異常が発生した。

■ = Xインバータ (29) ■ = Yインバータ (30)  
■ = Zインバータ (31)

(表示画面)



点滅している番号のリミットSW 又は関連の配線に異常が発生した。  
(2個以上点滅している場合は、その内の1個又は点滅している総てが異常)




点滅している番号のエンコーダ又は関連の配線に異常が発生した。  
■ = X軸エンコーダ (24) ■ = Y軸エンコーダ (25)  
■ = Z軸エンコーダ (26) ■ = パト'回転エンコーダ (28)

### 特別 非常 停止 CPU 異常

動作環境が悪い、回路が故障した 等の理由により、CPU基盤が正常に動作出来なかつた。



Z軸が上昇指令に反して下降した。  
(Zインバータの異常等の原因により)  
番号は、(27)が点滅。



②作業者がロボット動作領域内に入った場合

(操作手順)

①非常停止スイッチを押す。


200Vが遮断され、ロボットが停止します。

注) この時、初期設定は記憶されたままですが、動作状態は記憶されません。

②安全を確認した上で、電源「ON」してください。




注) この時、ハンドが袋を保持している場合は、手動操作にて袋をパレット上に放してください。

③  を押す。



———— 非常時の操作完了 ————

## 20-1. 電源が入らない



動作中に電源が切れる。  
電源スイッチを入れると、液晶表示画面が一瞬つきすぐに消える。

操作BOXのキャンセルスイッチを「ON」にし、電源スイッチを入れ、ロボットの据付操作画面にしてください。

X、Y、Z軸がオーバーしている場合は、オーバー位置から、はずしてください。

液晶表示画面のセンサー番号  
1. 4. 5. 8. 9. 14番が  
点滅しているか。

N

点滅しているセンサー番号のカバーをはずす

点滅している番号のセンサー  
のLED(赤色)が点灯して  
いるか。

N

センサーの感知部のほこりを取り除く。

センサーの感知部に紙等で遮  
断させ、センサーが遮断時に  
点灯、解放時に消灯するか。


N

センサー不良センサー交換

液晶表示画面で、センサー  
を解放時に点滅していない  
か。

N

正 常



170S

20-3. X軸が動かない

手動操作にて、**前又は後**のSWを押し、X軸インバータの周波数が、60Hzを表示するか  
(56Hz)

注) BOX内及び端子台には、高電圧状態にありますので非常に危険です。特にインバータ部を点検時には、十分注意して下さい。

N

Y

**前又は後**SWを押しつづけた状態で、X軸インバータのU-V, V-W, W-U間にそれぞれAC200Vあるか

N

X軸インバータ不良

電源を抜く

Z軸カバー、Y軸カバー、X軸モータカバーをはずし、下記の導通をチェックする。

Z軸端子台 Y軸端子台

X U	—	X U
X V	—	X V
X W	—	X W
X B R	—	X B R
X T 2	—	X T 2

導通あり

Y軸端子台 X軸モータ


X U	—	U (赤)
X V	—	V (白)
X W	—	W (黒)
X B R	—	黄色
X T 2	—	茶色

導通あり

注) 端子台のネジのゆるみはすべてチェックしてください


Y

X軸モータ不良



N → モータコード(3)不良

N → モータコード(8)不良



170S

20-4. Y軸が動かない

手動操作にて、**右**又は**左**のSWを押し、Y軸インバータの周波数が、60Hzを表示するか  
(56Hz)

注) BOX内及び端子台には、高電圧状態にありますので非常に危険です。特にインバータ部を点検時には、十分注意して下さい。

N

**右**又は**左**SWを押しつづけた状態で、Y軸インバータのU-V, V-W, W-U間にそれぞれAC200Vあるか

Y軸インバータ不良

N

電源を抜く

Z軸カバー、Y軸カバー、X軸モータカバーをはずし、下記の導通をチェックする。

Z軸端子台 Y軸端子台

Y U	—	Y U
Y V	—	Y V
Y W	—	Y W
Y B R	—	Y B R
Y T 2	—	Y T 2


導通あり

Y軸端子台 Y軸モータ

Y U	—	U (赤)
Y V	—	V (白)
Y W	—	W (黒)
Y B R	—	黄色
Y T 2	—	茶色

導通あり

注) 端子台のネジのゆるみはすべてチェックしてください



N → モータコード(3)不良

N → モータコード(9)不良

Y軸モータ不良

250S

## 20-4. Y軸が動かない

手動操作にて、右又は左のSWを押し、Y軸インバータの周波数が、24Hzを表示するか

N

注) BOX内及び端子台には、高電圧状態にありますので非常に危険です。特にインバータ部を点検時には、十分注意して下さい。

Y

右又は左SWを押しつづけた状態で、Y軸インバータのU-V, V-W, W-U間にそれぞれAC200Vあるか

N

メーカーに連絡

Y軸インバータ不良

電源を抜く

Z軸カバー、Y軸カバー、X軸モータカバーをはずし、下記の導通をチェックする。

Z軸端子台 Y軸端子台

Y U	—	Y U	導通あり
Y V	—	Y V	
Y W	—	Y W	
Y B R	—	Y B R	
Y T 2	—	Y T 2	


Y軸端子台 Y軸モータ

Y U	—	U (赤)	導通あり
Y V	—	V (白)	
Y W	—	W (黒)	
Y B R	—	黄色	
Y T 2	—	茶色	

注) 端子台のネジのゆるみはすべてチェックしてください

Y

Y軸モータ不良



N

モータコード(3)不良

N

モータコード(9)不良


170S

## 20-5. Z軸が動かない

手動操作にて、上又は下SWを  
押しつづけ、Z軸インバータ  
の周波数が46Hzを表示するか

Y

N



Z軸インバータ

メーカーに連絡

上又は下SWでマグネットリレー  
X1は、作動しているか

Y

N


CPUキバン  
出力ユニットキバン  
不良

上又は下SWを押しつづけた状  
態でX1リレーのU-V, V-W, W-U  
間にそれぞれAC200Vあるか

Y

N

Z軸インバータ不良



Z軸カバー、Z軸モータカバーをはずし  
下記の導通チェック

Z軸端子台 Z軸モータ

Z U	——	U (赤)
Z V	——	Y (白)
Z W	——	W (黒)
Z B R	——	黄色
Z T 2	——	茶色


導通あり

N

モータコード(1)不良

Y

Z軸モータ不良



170S  
20-6. クランプが開閉しない

手動操作にて開閉は SW を押しつづけ、Z 軸インバータの周波数が開時 100 Hz, 閉時 80Hz を表示するか

Y

N

開閉は、SW で、マグネットリレー X4 は、作動するか

Y

N

メーカーに連絡

開閉は、SW を押しつづけた状態で X4 リレーの U-V, V-W, W-U 間にそれぞれ AC200V あるか

Y

N

Z 軸インバータ不良

電源を抜く

Z 軸カバー、Y 軸カバー、X 軸カバー、クランプ用端子台のカバーをはずし、下記の導通をチェックする

Z 軸端子台 Y 軸端子台

HCU	—	HCU
HCV	—	HCV
HCW	—	HCW

導通あり

Y 軸端子台 X 軸端子台


HCU	—	HCU
HCV	—	HCV
HCW	—	HCW

導通あり

X 軸端子台 クランプ端子台

HCU	—	HCU
HCV	—	HCV
HCW	—	HCW

導通あり



U V W


N ⇒ モータコード (2) 不良

N ⇒ モータコード (7) 不良

N ⇒ モータコード (11) 不良

Y


クランプモータ不良



170S  
20-7. ハンドが回転しない

手動操作にて **(右回転)又は(左回転)** SW を押しつづけ、Z 軸インバータの周波数が10Hz を表示するか

N



Z軸インバータ

メーカーに連絡

**(右回転)又は(左回転)** SW でマグネットリレーX3は、作動するか

N

[CPUキバン  
出力ユニットキバン  
不良]

**(右回転)又は(左回転)** SW を押しつづけた状態でX3リレーのU-V, V-W, W-U間にそれぞれAC200Vあるか

N

Z軸インバータ不良

電源を抜く

Z軸カバー、Y軸カバー、X軸カバー、ハンドル回転モータのコネクタをはずし、下記の導通をチェックする

Z軸端子台 Y軸端子台

HR U	—	HR U
HR V	—	HR V
HR W	—	HR W
HBR	—	HBR
HT 2	—	HT 2

導通あり

N → モータコード(2)不良

Y軸端子台 X軸端子台

HR U	—	HR U
HR V	—	HR V
HR W	—	HR W
HBR	—	HBR
HT 2	—	HT 2

導通あり

N → モータコード(7)不良

X軸端子台 ハンドル回転コネクタ

HR U	—	赤色
HR V	—	白色
HR W	—	黒色
HBR	—	黄色
HT 2	—	茶色

導通あり

N → モータコード(10)不良

ハンド回転モータ不良

Y

250S  
20-7. ハンドが回転しない

手動操作にて 右回転 又は 左回転 SW を押しつづけ、H 軸インバータの周波数が10Hz を表示するか

Y

右回転 又は、左回転 SW を押しつづけた状態でX3リレーのU-V, V-W, W-U 間にそれぞれ AC200Vあるか

Y

電源を抜く

Z軸カバー、Y軸カバー、X軸カバー、ハンド回転モータのコネクタをはずし、下記の導通をチェックする

Z軸端子台 Y軸端子台

H R U	—	H R U
H R V	—	H R V
H R W	—	H R W
H B R	—	H B R
H T 2	—	H T 2

導通あり

Y軸端子台 X軸端子台

H R U	—	H R U
H R V	—	H R V
H R W	—	H R W
H B R	—	H B R
H T 2	—	H T 2


導通あり

X軸端子台 ハンド回転コネクタ


H R U	—	赤色
H R V	—	白色
H R W	—	黒色
H B R	—	黄色
H T 2	—	茶色

導通あり

ハンド回転モータ不良



メーカーに連絡



N → モータコード(2)不良

N → モータコード(7)不良

N → モータコード(10)不良

20-8. 袋コンベアが動かない

袋コンベアのモータのプラグ  
は、本機の袋コンベアのソケ  
ットに差し込まれていますか

Y

N

きちんと差し込む


コントロールBOX内のマグ  
ネットリレーX6のサーマルが  
作動していないか

Y

N

リセットSWを押し  
サーマルを解除す  
る

リセットSWを  
押す



手動操作にし、原点ベース の  
LSWをON/OFFし、表示画面の  
19番が点滅するか

Y

N

L SW⑯をはずし、導通  
チェックON時導通あ  
り

Y

N

C P Uキバン不良

L SW⑯不良

メーカに連絡

20-9. パレット搬出チェンが動かない

Y

表示切替にて、仕様の設定が AP170A タイプになっているか確認して下さい

N

設定してください

Y

手動操作にし、パレット搬出 L SW②を ON, OFFさせ表示画面の②は点滅しますか

N

L SW②をはずし導通チェック  
ON時導通あり

N

Y

CPU キバン不良

L SW②不良

Y


完成パレットの上に何も置かないで下さい  
(パレット搬出 L SWは、OFF 状態でないと  
パレットコンベアは、動作しません。)

Y

パレット搬出 SWを押しつづけ Z インバータの周波数が、80Hzを表示します

N

メーカーに連絡



Y

パレット搬出 SWでマグネットリレー X2は、作動しますか

N


CPU キバン  
出力ユニットキバン  
不良

Y

パレット搬出 SWを押しつづけた状態で X2リレーの U-V, V-W, W-U間にそれぞれAC200Vあるか

N

Z インバータ不良



Y

電源を抜く

Zカバー、パレット搬送、コネクタ、パレット搬送モータのモータカバーをはずし、下記の導通をチェックする

Z軸端子台

パレット搬送コネクタ

P U	赤色	導通あり
P V	白色	
P W	黒色	

パレット搬送コネクタ

モータ端子台

赤	赤色	導通あり
白	白色	
黒	黒色	

N

モータコード(5) 不良

N

パレットコンベアの  
コード不良

Y

パレットコンベアモータ不良

170S

20-11. X軸がオーバーする

X軸のセンターカバーをはずす

コントロールBOXのZ軸キャンセルSWを「ON」にし、電源を入れる

センサ①②③④の検出部をそれぞれプレートで遮断させ、センサ①②③④のLEDが点灯するか

N

LED(赤)が点灯しないものはセンサー交換  
センサー交換後LEDが点灯するか?

N

Y

上記でコントロールBOXの液晶表示画面のセンサ①②③④がそれぞれ点灯するか

Y

20-15. センサー異常が表示される  
のチュウケイコードの電圧チェックに従いチェックして下さい。

X軸モータカバーをはずし、ロータリーエンコーダ部の結線のはずれ及びネジのゆるみはないか

N

結線をやり直す

Y


Z軸キャンセルSWを「OFF」にし、手動操作に入れ、前又は後SWを押した時のスピード(インバータ表示60Hz)と、前又は後SWと手動操作SWをいっしょに押した時のスピード(インバータ表示6Hz)に差はあるか

Y

異常なし  
メーカーに連絡

N

メーカーに連絡



170S

20-12. Y軸がオーバーする

Y軸のセンターカバーをはずす

コントロールBOXのZ軸キャンセルSWを「ON」にし、電源を入れる

センサ⑤, ⑥, ⑦, ⑧の検出部をそれぞれプレートで遮断させセンサ⑤, ⑥, ⑦, ⑧のLEDが点灯するか

N

LED(赤)が点灯しないものはセンサー交換  
センサー交換後LEDが点灯するか?

N

上記でコントロールBOXの液晶表示画面のセンサ⑤, ⑥, ⑦, ⑧がそれぞれ点滅するか

Y

N

20-15. センサー異常が表示される  
のチュウケイコードの電圧チェックに従いチェックして下さい。

Y軸モータカバーをはずし、ロータリーエンコーダ部の結線のはずれ及びネジのゆるみはないか

Y

N

結線のやり直し

Z軸キャンセルSWを「OFF」にし、手動操作に入れ右又は左SWを押した時のスピード(インバータ表示60Hz)と右又は、左SWと手動操作SWをいっしょに押した時のスピード(インバータ表示6Hz)に差はあるか

Y

異常なし  
メーカーに連絡

N

メーカーに連絡

250S

20-12. Y軸がオーバーする

Y軸のセンターカバーをはずす

コントロールBOXのZ軸キャンセルSWを「ON」にし、電源を入れる

センサ⑤, ⑥, ⑦, ⑧の検出部をそれぞれプレートで遮断させセンサ⑤, ⑥, ⑦, ⑧のLEDが点灯するか

N

LED(赤)が点灯しない  
ものはセンサー交換  
センサー交換後LEDが  
点灯するか?

N

上記でコントロールBOXの液晶表示画面のセンサ⑤, ⑥, ⑦, ⑧がそれぞれ点灯するか

N

Y

20-15. センサー異常が表示される  
のチュウケイコードの電圧チェックに  
従いチェックして下さい。

Y軸モータカバーをはずし、ロータリーエンコーダ部の結線のはずれ及びネジのゆるみはないか

N

結線のやり直し

Y

Z軸キャンセルSWを「OFF」にし、手動操作に入れ右又は左SWを押した時のスピード(インバータ表示24Hz)と右又は、左SWと手動操作SWをいっしょに押した時のスピード(インバータ表示4Hz)に差はあるか

Y

異常なし  
メーカーに連絡

N

メーカーに連絡

170S

20-13. Z軸がオーバーする

Z軸センターカバーをはずす

コントロールBOXのZ軸キャ  
ンセルSWを「ON」にし、電源を  
入れる

センサ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭の検出部  
をそれぞれプレートで遮断させ、センサ  
⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭のLED(赤)が点  
灯するか

上記でコントロールBOXの液晶表示画  
面のセンサ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭がそ  
れぞれ点灯するか

Z軸モータカバーをはずし、ロータリー  
エンコーダ部の結線のはずれ及びネジの  
ゆるみはないか

コントロールBOXのモーケカタをはずし、Z軸キャ  
ンセルSWを「OFF」にし、手動操作に入れ  
（上又は下SWを押した時のスピード（インバ  
タ表示46Hz）と（上又は、下SWと手動操作  
SWをいっしょに押した時のスピード（イン  
バタ表示10Hz）に差はあるか

メーカーに連絡

N

LED(赤)が点灯しない  
ものはセンサー交換  
センサー交換後LEDが  
点灯するか？

N

20-15. センサー異常が表示される  
のチュウケイコードの電圧チェックに  
従いチェックして下さい。

Y

Y

Y


N

→ 結線のはずれ及びゆるみを直す

Y


→ 異常なし  
メーカーに連絡

N






20-14. ハンド回転がオーバーする

手動操作にし、(左回転) SW及び(右回転) SWを押しつづけ、センサ⑯及びセンサ⑰がONして止まるか。



20-15. センサー異常が表示される



20-16. エンコーダ異常が表示される

液晶表示画面でどのエンコーダが異常か確認下さい

X, Y, Z エンコーダ  
・モータカバーをはずし、  
エンコーダの配線のはずれ、及びネジのゆるみはないか


H エンコーダ  
・H エンコーダのコネクタをはずし、ピンの抜け、及びオス、メスピンの接触不良はないか

N

配線を直す

Y

メーカーに連絡




20-18. インバータ異常が表示される

コントロールBOXのフタをあけ、どのインバータが異常か及びトラブル表示を確認して下さい

トラブル表示	機能説明	対応
OH1 OH2	温度過熱	しばらく休ませ温度を下げてください
LU	瞬時停電 不足電圧	元電源チェック
Err	ノイズ	もう一度動作させ頻繁に起これば メーカーに連絡ください。
OU	回生過電圧	
OC1 OC2 OC3	加速時過電圧 減速時過電圧 定速時過電圧	メカ不良

保護機能	機能概要	表示	保護動作
過電流  短絡  地絡	瞬時に過電流保護に達する過電流が 流れたとき、インバータを保護します。 出力回路の短絡、地絡による過電流 に対してインバータを保護します。	加速時	OC1 ・インバータ出力を停止 ・モータはフリー・ラン停止 ・一括アラーム(1c)出力 ・アラームリセット指令まで アラーム信号を内部保持
		減速時	OC2
		定速時	OC3
瞬時停電  不足電圧	入力電圧の低下によって、インバータが制御不能と なることを回避します。 ※15msec以内の瞬時停電、不足電圧では運転を 継続します。	LU	・インバータ出力を停止
過電圧	瞬時に過電圧保護レベルに達する 過電圧(回生過電圧)が生じたとき、 インバータを保護します。	加速時	OU1 ・インバータ出力を停止 ・モータはフリー・ラン停止 ・一括アラーム(1c)出力 ・アラームリセット指令まで アラーム信号を内部保持
		減速時	OU2
		定速時	OU3
インバータ過熱	過負荷運転、冷却ファン故障、周囲温度異常などに によるインバータの過熱を検知します。	OH1	
外部アラーム	THR-CM端子間に接続されたサーマルリレーなどが、 ONからOFFになったとき、外部アラームとして出力を 停止します。	OH2	
電子サーマル	半導体デバイスの過負荷保護を行います。 モータの過負荷保護を行います。	OLU OL	
メモリ異常	メモリに異常が発生したときに動作します。	Er1	
通信エラー	インバータ本体とタッチパネルとの間に通信異常が 連続して発生した場合に表示します。	Er2	
CPU異常	CPUの異常を検出してインバータを停止します。	Er3	
オプション基板 通信エラー	インバータ本体とオプション基板との間に通信SUM チェック異常、通信遮断などが発生した場合に 表示します。	Er4	
オプション故障	リンク異常が発生した場合に表示します。	Er5	
出力配線異常	オートチューニング時に出力配線の未接続を検出し、 インバータを停止します。	Er7	



# インバータFRNシリーズ エラーメッセージ一覧

## 8.5 保護機能

保護機能	内容説明	LED表示	アラーム出力(30A/B/C) 注)
過電流保護	過負荷による過電流に対して保護し、インバータを停止します。	加速中 減速中 一定速中	Er1 Er2 Er3
短絡保護	出力回路の短絡による過電流に対して保護し、インバータを停止します。		
地絡保護	出力回路の地絡による過電流に対して始動時のみ保護し、インバータを停止します。地絡したまま電源を投入すると保護できないことがあります。	加速中 減速中 一定速中 (停止中)	Er1 Er2 Er3 Er4
過電圧保護	直流中間回路の過大な電圧(3相200V:DC400V, 3相400V:DC800V)を検出してインバータを停止します。 あわせて、著しく大きな入力電圧が印加された場合は保護できません。	一定速中 (停止中)	Er5 Er6
不足電圧保護	直流中間回路電圧の低下(3相200V:DC200V, 3相400V:DC400V)を検出して、インバータを停止します。 ただし、「14#または5」を選択したときは、直流中間回路電圧が低下してもアラーム出力しません。	LU	△
入力欠相保護	入力欠相を検知し、インバータを停止します。電源欠相や相間アンバランスにより種類なストレスがインバータに加わり破損することを防ぐ機能です。 入力欠相の場合でも、接続する負荷が軽い時および直流リニアトル接続時は、欠相検出しません。	LH	○
出力欠相保護	始動時および運転中の出力配線断線を検出して、インバータを停止します。	OP	○
過熱保護	冷却ファンの故障や過負荷などに対して、冷却ファンの温度を検出してインバータを停止します。	DH	○
	内蔵および外部制動抵抗器の過熱に対して、放電動作とインバータの動作を停止します。 ※ 使用する制動抵抗器(内蔵、外部)に応じて機能コードの設定が必要です。	dBH	○
過負荷保護	出力電流と内部の温度検出により、IGBT内部の温度を計算し、保護レベルを超えた場合、インバータを停止します。	DXJ	○
外部アラーム入力	デジタル入力信号(IHR)により、インバータをアラーム停止します。	DXI	○
モータ保護	電子サーマル機能の設定により、インバータを停止して、モータを保護します。 ・全周波数範囲で汎用モータを保護します。 ・全周波数範囲でインバータモータを保護します。 ※ 動作レベルおよび熱特定期数の設定ができます。	DL1 DL2	○
PTCサーミスタ	PTCサーミスタにより、インバータを停止して、モータを保護することができます。 端子C1-11間にPTCサーミスタを接続し、制御基板上のスイッチおよび機能コードの設定を行います。	DH4	○
過負荷予報	モータ保護を目的に電子サーマル機能によりインバータを停止する前に、あらかじめ設定したレベルで予報信号を出力します。	-	-


注) アラーム出力(30A/B/C)欄の△表示は、機能コードの設定によっては出力しません。

保護機能	内容説明	LED表示	アラーム出力(30A/B/C)
ストール防止	瞬時過電流制限が動作したときに保護します。 瞬時過電流制限：インバータ出力電流が瞬時過電流制限レベルを超えると動作し、トリップを回避します。(加速中および一定速中)	-	-
一括アラーム出力	インバータがアラーム停止したとき、リレー信号を出力します。 <アラーム解除> ①キーもしくはディジタル入力信号(RST)により、アラーム停止状態を解除します。 <アラーム履歴および詳細データの保存> 過去4回のアラームについて保存し、表示することができます。	-	○
メモリエラー	電源投入時とデータ書き込み時にデータのチェックを行い、メモリの異常を検出してインバータを停止します。	Er1	○
タッチパネル通信エラー	タッチパネル(本体標準)または多機能タッチパネル(オプション)によって運転中にタッチパネルとインバータ本体間の通信異常を検出し、インバータを停止します。	Er2	○
CPUエラー	ノイズなどによるCPUの異常またはLSIの異常を検出し、インバータを停止します。	Er3	○
オプション通信エラー	各種オプションカードを使用時、インバータ本体との通信異常を検出し、インバータを停止します。	Er4	-
オプションエラー	各種オプションカードを使用時、オプション側にて異常を検出し、インバータを停止します。	Er5	-
運転動作エラー	STOPキー優先 運転指令を端子台または通信経由で与える状態でも、タッチパネルの②キーを押すと、強制的に減速停止します。(停止後Er6を表示します。) スタートチェック 以下の時に運転指令が入力されていると、LEDモニタにEr6を表示し運転を禁止します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・電源投入時</li><li>・アラーム解除(①キーONまたはアラーム(異常)リセット『RST』が入力)時</li><li>・リンク運転選択『LE』が入力され、切換先の運転指令が入力されているとき</li></ul>	Er6	○
チューニングエラー	モータ定数をチューニング中に、チューニング失敗、中断、チューニング結果の異常を検出した場合、インバータを停止します。	Er7	○
RS-485通信エラー	タッチパネルの接続口がRS-485通信によりネットワークに接続され通信の異常を検出したとき、インバータを停止し、エラー表示します。	Er8	○
不足電圧時データセーブエラー	不足電圧保護が動作したときに、データの保存ができなかった場合にエラー表示します。	ErF	○


保護機能	内容説明	LED表示	アラーム出力(30A/B/C)
RS-485通信エラー(オプション)	オプションのRS-485通信カードを使用しネットワークを構成する場合、通信異常を検出したとき、インバータを停止し、エラー表示します。	ErP	○
リトライ	トリップにより停止したときに、自動的にリセットして再始動することができます。(リトライの回数とリセットまでの待ち時間の設定ができます。)	-	-
サージ保護	主回路電源線とアース間に侵入するサージ電圧に対してインバータを保護します。	-	-
指令ロス検出	周波数指令の喪失(断線等)を検出して警報を出し、設定された周波数(検出前の周波数に対する割合で設定)で運転を継続します。	-	-
瞬時停電保護	15ms以上の瞬時停電が発生した場合は、保護動作(インバータ停止)が動作します。 瞬時停電再始動を選択した場合は、設定された時間以内の電圧復帰に対し、再始動します。	-	-
過負荷回避制御	インバータが冷却ファン過熱または過負荷でトリップ(アラーム:DHまたはDXJ)する前に、インバータの出力周波数を低下させ、トリップを回避します。	-	-
ハードウェアエラー	制御基板と電源基板またはオプション基板の接続不良、または端子C1-11間の短絡を検出してインバータを停止し、エラー表示します。	ErH	○
模擬故障	故障シーケンスを確認するために模擬的にアラームを出力します。	Err	○

ハイセンス


21-1. センサー・ハイセンス




21-2. モータハイセンス




## 170; 11~99号機




操作BOX配線 170  
170; 100号機~




## 170 結合結線図




250；11~39号機



操作BOX配線 250  
250; 40号機~



## 250 結合結線図




□部はオプションとする。

# 出力ユニット基板

170


No. RT0009A




# 出力ユニット基板

250

No. RT0027A



オプション基板  
No.RT0072



21-4. インバータ設定一覧表  
170

170; 11~99号機

インバータ 項目	Xインバータ	Yインバータ	Zインバータ	Hインバータ
最高周波数	110	110	100	100
プログラム保護	001	←	←	←
運転方法	012	←	←	←
瞬時停電再始動	021	←	020	021
故障履歴	030	←	←	←
V/F特性	043	←	042	←
最大出力電圧	100	←	←	←
FMアジャスト	275	←	←	←
トルクブースト	308	←	313	313
加速時間	401	403	400	402
減速時間	501	←	←	←
第2加速時間	612	←	←	←
周波数1	730	←	740	740
周波数2	840	830	823	829
周波数3	903	←	905	905
直流制動レベル	A00	←	A06	A06
直流制動開始周波数	b00	←	←	←
直流制動保持時間	C00	←	←	←
上限リミッタ	d00	←	←	←
下限リミッタ	E00	←	←	←
バイアス	F00	←	←	←

21-4. インバータ設定一覧表  
250

250; 11~39号機

インバータ 項目	Xインバータ	Yインバータ	Zインバータ	Hインバータ
最高周波数	60	65	90	100
プログラム保護	001	←	←	←
運転方法	012	←	←	←
瞬時停電再始動	021	←	020	021
故障履歴	030	←	←	←
V/F特性	043	←	042	←
最大出力電圧	100	←	←	←
FMアジャスト	275	←	←	←
トルクブースト	308	←	313	313
加速時間	401	403	402	402
減速時間	501	502	501	←
第2加速時間	612	←	←	←
周波数1	712	←	740	740
周波数2	840	812	822	829
周波数3	902	←	905	905
直流制動レベル	A00	←	A06	A06
直流制動開始周波数	b00	←	←	←
直流制動保持時間	C00	←	←	←
上限リミッタ	d00	←	←	←
下限リミッタ	E00	←	←	←
バイアス	F00	←	←	←

インバータ速度使用状態

(インバータ端子入力)

	FWD	REV	X1	X2		FWD	REV	X1	X2		X周波数	Y周波数	Z周波数	H周波数
F1	0	1	0	0	B1	1	0	0	0	.....	60	65	90	100
F2	0	1	1	0	B2	1	0	1	0	.....	24	(12)	24	(40)
F3	0	1	0	1	B3	1	0	0	1	.....	80	(40)	24	(22)
F4	0	1	1	1	B4	1	0	1	1	.....	4	(2)	4	(5)


使用インバータ	[ Auto動作時 ]			[ 手動動作(初期動作)時 ]		
	X前	X後	Y左	Y右	Z上	Z下
X					F1--F2----F4--STOP	F2----F4--STOP
X					B1--B2----B4--STOP	B2----B4--STOP
Y			F1--F2----F4--STOP	F2----F4--STOP		
Y			B1--B2----B4--STOP	B2----B4--STOP		
Z			F1-----F3--F4--STOP	F3--F4--STOP		
Z			B1-----B3--B4--STOP	B3--B4--STOP		
H			F1--F2----F4--STOP	F4--STOP		
H			B1--B2----B4--STOP	B4--STOP		
X			F3----STOP	F3----STOP		
X			B3----STOP	B3----STOP		
Z			F2----STOP	F2----STOP		
Z			B2----STOP	B2----STOP		
Z			F2----STOP	F2----STOP		

# 170; 100号機~

インバータ設定一覧表

170

No.	ファンクション 名稱	工場出荷時 設定値	インバータ設定値		
			X	Y	Z
00	運転周波数	100.00	100.00	100.00	
00	データ保護	0	←	←	←
01	周波数設定	0	←	←	←
02	運転・操作	0	1	1	1
03	最高周波数	80	120	120	100
04	基底周波数1	50	60	60	50
05	定格電圧(最高出力電圧)	200	0	0	0
06	加速時間1	8.00	0.80	1.80	0.33
07	減速時間1	8.00	0.80	0.80	0.67
08	トルクブースト1	0	14	14	25
09	FMA電圧調整	85	75	75	75
10	モータ種類	4	←	←	←
11	速度表示係数	0.01	0.30	0.30	0.17
12	モータ運転音調整	15	10	10	10
13	リトライ回数	0	←	↔	←
14	瞬停再始動	1	3	3	1
15	電子サーマル1(動作選択)	1	0	←	←
16	(動作レベル)		1.30	2.30	6.10
17	直流传動(動作選択)	0	←	↔	1
18	直流传動(開始周波数)	0	←	↔	←
19	直流传動(動作選択)	50	←	↔	80
20	直流传動(時間)	0.50	0.10	0.10	0.10
21	多段周波数1	10.00	56.00	56.00	80.00
22	多段周波数2	20.00	80.00	80.00	48.00
23	多段周波数3	30.00	8.00	8.00	10.00
24	多段周波数4	40.00	←	↔	←
25	多段周波数5	50.00	←	↔	←
26	多段周波数6	60.00	←	↔	←
27	多段周波数7	60.00	←	↔	←
28	S字加速選	0	←	↔	←
29	保護動作履歴				
30	始動周波数	1	0	0	0
31	トルク制限 (加減速時)	0	←	↔	←
32	(一定速時)	0	←	↔	←
33	制動トルク選択	0	←	↔	←
34	バイアス周波数	0	←	↔	←
35	ゲイン(周波数設定)	100.00	←	↔	←
36	周波数リミッタ (上限)	70	120	120	120
37	(下限)	0	←	↔	←
38	モータ特性	5	←	↔	←
39	データ初期化	0	←	↔	←
40	FMA、FMP端子(動作選択)	0	←	↔	←
41	FMA端子(機能選択)	0	←	↔	←
42	FMP端子(パルス倍率)	24	←	↔	←
43	X4端子機能	0	←	↔	←
44	多段周波数8	0.00	←	↔	←
45	多段周波数9	0.00	←	↔	←
46	多段周波数10	0.00	←	↔	←
47	多段周波数11	0.00	←	↔	←
48	多段周波数12	0.00	←	↔	←
49	多段周波数13	0.00	←	↔	←
50	多段周波数14	0.00	←	↔	←
51	多段周波数15	0.00	←	↔	←
52	周波数設定フィルタ	0.08	←	↔	←
53	タイマー・時間	0.00	←	↔	←
54	Y1端子(機能選択)	0	←	↔	←
55	周波数検出	0.00	←	↔	←
56	ヒステリシス値	0	←	↔	←
57	THR端子(機能選択)	0	←	↔	←
58	ジャンプ周波数(幅)	3	←	↔	←
59	ジャンプ周波数1	0	←	↔	←
60	ジャンプ周波数2	0	←	↔	←
61	ジャンプ周波数3	0	←	↔	←
62	基底周波数2	50	←	↔	←
63	加速時間2	10.00	8.3	8.3	8.3
64	減速時間2	10.00	8.3	8.3	8.3
65	トルクブースト2	13	←	↔	←
66	電子サーマル2(動作選択)	0	←	↔	←
67	(動作レベル)		1.30	2.30	6.10
68	すべり補償	0.0	←	↔	←
69	トルクベクトル制御	0	←	↔	←
70	モータ容量	0	1	1	2
71	モータ1/定格電流		1.30	2.30	3.80
72	モータ1/負荷電流		1.00	1.50	2.35
73	モータ1/定格電流		1.30	2.30	6.10
74	オートチューニング	0	←	↔	←
75	モータ1(96%R1設定)		12.87	10.30	8.82
76	モータ1(%X設定)		22.75	24.89	10.88
77	トルク制限応答性(一定速時)	368	←	↔	←
78	(加減速時)	394	←	↔	←
79	オプション設定	0	←	↔	←



## ■タッチパネル操作方法

(1) 電源を入れるとタッチパネルは上図のようになります。

(2) 機能コード選択とデータの変更

機能コードを選択し、そのデータを変更する場合の  
タッチパネル操作について説明します。

1 PRG  
RESET キーでプログラムモードになります。

2 FUNC  
DATA キーを押すごとに機能コードとそのデータが  
交互に表示されます。

F 00 → □ □ 0 → F 01 →

3 任意のデータを表示した状態で H H キーにより  
データを変更させます。

4 FUNC  
DATA キーを押すことにより、その変更したデータを  
書き込み、機能コードの内容を更新します。

5 なお、2の時、機能コードを表示した状態で H H  
キーを押すと、機能コードのみを順次表示します。

F 00 → F 01 → F 02 →

## 170インバータ速度選択

動作状態	インバータ周波数	
	自動動作	手動動作(初期動作)
X軸 前	XF1 → XF2 → XF4 → STOP	XF2 → XF4 → STOP
X軸 後	XB1 → XB2 → XB4 → STOP	XB2 → XB4 → STOP
Y軸 右	YB1 → YB2 → YB4 → STOP	YB2 → YB4 → STOP
Y軸 左	YF1 → YF2 → YF4 → STOP	YF2 → YF4 → STOP
Z軸 上	ZF1 → ZF3 → ZB4 → STOP	ZF3 → ZB4 → STOP
Z軸 下	ZB1 → ZB3 → ZB4 → STOP	ZB3 → ZB4 → STOP
ハンド右回転	ZB1 → ZB2 → ZB4 → STOP	ZB4 → STOP
ハンド左回転	ZF1 → ZF2 → ZF4 → STOP	ZF4 → STOP
クリップ開	ZF1 → STOP	ZF1 → STOP
クリップ閉	ZB2 → STOP	ZB2 → STOP
Pコンペア動作	ZF2 → STOP	ZF2 → STOP


## インバータ周波数設定表

	インバータ	1段目	2段目	3段目	4段目
170	X	100	56	80	6
	Y	100	56	80	6
	Z	100	80	46	10

例: AP170のXF1は100Hz (Fは前進)

FRN-E1S		工場出荷時 設定値	インバータ設定値		
No.	名 称		X	Y	Z
F00	運転周波数	90.00	90.00	80.00	←
F01	データ保護	0	←	←	←
F02	周波数設定 1	0	←	←	←
F03	運転・操作	2	1	1	1
F04	最高出力周波数 1	60	120	120	120
F05	ベース(基底)周波数電圧 1	50	60	60	50
F06	ベース(基底)周波数電圧 1	200	0	0	0
F07	加速時間 1	6.00	0.80	1.80	0.33
F08	減速時間 1	6.00	0.80	0.80	0.67
F09	トルクブースト 1	容量別1	5	5	10
F10	電子サーマル 1 (特性選択)	1	←	←	←
F11	(動作レベル)		0.00	←	←
F14	瞬時停電再始動(動作選択)	1	5	5	1
F15	周波数リミッタ(上限)	70.0	120	120	120
F16	(下限)	0.0	—	←	←
F18	バイアス(周波数設定 1)	0.00	—	←	←
F20	直流制動 1 (開始周波数)	0.0	—	←	←
F21	(動作レベル)	0	←	←	60
F22	(時間)	0.00	0.10	0.10	0.10
F23	始動周波数 1	0.5	0.2	—	←
F26	モータ運転音(キャリア周波数)	2	10	10	10
F29	端子FM(動作選択)	0	—	←	←
F30	端子FM(出力ゲイン)	100	95	95	95
F31	(機能選択)	0	—	←	←
F33	(バルスレート)	1440	—	—	—
F40	トルク制限 1 (駆動)	999	—	—	—
F41	(制動)	999	—	—	—
F42	制御方式選択 1	0	—	←	←
E04	X4端子機能選択	7	4	—	—
E05	X5端子機能選択	8	—	—	9
E10	加速時間 2	10.0	8.3	8.3	8.3
E11	減速時間 2	10.0	8.3	8.3	8.3
E20	端子Y1(機能選択)	0	—	—	—
E31	周波数検出(FDT)(動作レベル)	60.0	—	—	—
E32	(ヒステリシス幅)	1.0	—	—	—
E43	L E D モニタ(表示選択)	0	表示内容による		
E48	LEDモニタ詳細(速度モニタ選択)	0			
E50	速度表示値数	30.00	0.30	0.30	0.17
C01	ジャンプ周波数 1	0.00	—	—	←
C02		2	0.00	—	—
C03		3	0.00	—	—
C04	ジャンプ周波数 (幅)	3.0	—	—	—
C05	多段周波数 1	0.00	56.00	56.00	80.00
C06		2	0.00	60.00	60.00
C07		3	0.00	6.00	6.00
C08		4	0.00	—	—
C09		5	0.00	—	—
C10		6	0.00	—	—
C11		7	0.00	—	—
C12	多段周波数 8	0.00	—	—	—
C13		9	0.00	—	—
C14		10	0.00	—	—
C15		11	0.00	—	—
C16		12	0.00	—	—
C17		13	0.00	—	—
C18		14	0.00	—	—
C19		15	0.00	—	—
C21	タイマ運転(動作選択)	0	—	—	—
(タイマ時間はカウントで設定)					
C32	7/16 入力調整 (12端子ゲイ)	100.0	—	—	—
C33	7/16 入力調整 (12端子7/16)	0.05	—	—	—
C37	7/16 入力調整 (01端子ゲイ)	100.0	—	—	—
C38	7/16 入力調整 (C1端子7/16)	0.05	—	—	—
P01	モータ 1 (複数)	4	—	—	—
P02	モータ 1 (容量)	標準適用	モータ容量	モータ容量	モータ容量 の1絞下
P03	(定格電流)	富士標準	1.30	2.30	3.80
P04	モータ 1 (オートチューニング)	0	—	—	—
P06	(無負荷電流)	富士標準	1.00	1.50	2.35
P07	(SR1)	富士標準	12.67	10.30	8.82
P08	(%)	富士標準	22.75	24.89	10.68
P09	モータ 1 (滑り補償ゲイン(駆動))	100.0	—	—	—
P11	(滑り補償ゲイン(制動))	100.0	—	—	—
H03	データ初期化	0	—	—	—
H04	リトライ(回数)	0	—	—	—
H07	曲線加減速	0	—	—	—
H80	電流振動抑制ゲイン 1	0.20	—	—	—
A01	最高出力周波数 2	60.0	—	—	—
A02	ベース(基底)周波数 2	50.0	—	—	—
A03	ベース(基底)周波数電圧 2	200	—	—	—
		400	—	—	—
A04	最高出力電圧 2	200	—	—	—
		400	—	—	—
A05	トルクブースト 2	容量別	—	—	—
A06	電子サーマル 2 (特性選択)	1	—	—	—
A07	(動作レベル)	モータの 100% 定格電流	0	—	—
A17	モータ 2 (定格電流)	富士標準	1.30	2.30	6.10

## インバータ操作パネル部



## ■タッチパネル操作方法

(1)電源を入れるとタッチパネルは上図のようになります。

(2)機能コード選択とデータの変更

機能コードを選択し、そのパラメータデータを変更する

1 キーでプログラムモードになります。  
90.00  
0.FnC

2 を押すごとに機能コードが変わります。  
変更したい機能コードにしてください。  
1.F—  
1.E—  
1.C—  
1.P—  
1.H—  
1.A—  
1.J—  
1.Y—

3. 例えば、Fコードのパラメータを変更したいときは、表示画面を 1.F—してから

を1回押す。  
F00

4 を1回押すごとにパラメータが変更します。  
F01  
F02  
F03  
F04  
F05  
F06

5. 例えば、F07 加速時間 を変更したいときは、

を7回押して、F07を表示させる。F07

を1回押す。  
設定されたデータが表示される 0.80

あるいは で、データを変更する。例えば 0.75

6. 変更したデータを確定登録するために を1回押す。  
SAUE  
F08

7 を1回押す。  
1.F—


8 を1回押す。  
90.00

インバータ設定一覧表

AP250

No.	ファンクション 名稱	工場出荷時 設定値	インバータ設定値			
			X	Y	Z	H
00	運転周波数	58.00	60.00	80.00	100.00	
01	データ保護	0	←	←	←	←
02	周波数設定	0	←	←	←	←
03	運転・操作	0	1	1	1	1
04	最高周波数	60	120	120	100	100
05	基底周波数1	50	80	80	50	50
06	定格電圧(最高出力電圧)	200	0	0	0	0
07	加速時間1	6.00	0.80	1.60	1.00	1.00
08	減速時間1	6.00	0.80	1.20	0.67	0.67
09	トルクブースト1	0	14	14	25	25
10	FMA電圧調整	85	75	75	75	75
11	モータ極数	4	←	←	←	←
12	速度表示係数	0.01	0.91	0.91	0.30	0.25
13	モータ運転音調整	15	10	10	10	10
14	リトライ回数	0	←	←	←	←
15	駆動再始動	1	3	3	1	3
16	電子サーマル1(動作選択)	1	0	0	0	0
17	(動作レベル)	1.30	2.30	15.00	1.30	
18	直流制動(動作選択)	0	←	←	1	1
19	直流制動(開始周波数)	0	←	←	←	←
20	直流制動(動作選択)	50	←	←	60	60
21	直流制動(時間)	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10
22	多段周波数1	10.00	24.00	24.00	80.00	80.00
23	多段周波数2	20.00	80.00	24.00	44.00	58.00
24	多段周波数3	30.00	4.00	4.00	10.00	10.00
25	多段周波数4	40.00	←	←	←	←
26	多段周波数5	50.00	←	←	←	←
27	多段周波数6	60.00	←	←	←	←
28	多段周波数7	80.00	←	←	←	←
29	S字加減速	0	←	←	←	←
30	保護動作履歴					
31	始動周波数	1	0	0	0	0
32	トルク制限 (加減速時)	0	←	←	←	←
33	(一定速時)	0	←	←	←	←
34	制動トルク選択	0	←	←	←	←
35	ハイパス周波数	0	←	←	←	←
36	ゲイン(周波数設定)	100.00	←	←	←	←
37	周波数リミッタ (上限)	70	120	120	120	120
38	(下限)	0	←	←	←	←
39	モータ特性	5	←	←	←	←
40	データ初期化	0	←	←	←	←
41	FMA、FMP端子(動作選択)	0	←	←	←	←
42	FMA端子(機能選択)	0	←	←	←	←
43	FMP端子(パルス倍率)	24	←	←	←	←
44	X4端子機能	0	←	←	←	←
45	多段周波数8	0.00	←	←	←	←
46	多段周波数9	0.00	←	←	←	←
47	多段周波数10	0.00	←	←	←	←
48	多段周波数11	0.00	←	←	←	←
49	多段周波数12	0.00	←	←	←	←
50	多段周波数13	0.00	←	←	←	←
51	多段周波数14	0.00	←	←	←	←
52	多段周波数15	0.00	←	←	←	←
53	周波数設定フィルタ	0.08	←	←	←	←
54	タイマー時間	0.00	←	←	←	←
55	Y1端子(機能選択)	0	←	←	←	←
56	Y2端子(機能選択)	0.00	←	←	←	←
57	Y3端子(機能選択)	0	←	←	←	←
58	Y4端子(機能選択)	3	←	←	←	←
59	ジャンプ周波数(幅)	0	←	←	←	←
60	ジャンプ周波数1	0	←	←	←	←
61	ジャンプ周波数2	0	←	←	←	←
62	ジャンプ周波数3	0	←	←	←	←
63	基底周波数2	50	←	←	←	←
64	加速時間2	10.00	5.00	5.00	8.30	8.30
65	減速時間2	10.00	5.00	5.00	8.30	8.30
66	トルクブースト2	13	↔	↔	↔	↔
67	電子サーマル1(動作選択)	0	←	←	←	←
68	(動作レベル)	1.30	2.30	15.00	1.30	
69	すべり補償	0.0	←	←	←	←
70	トルクベクトル制御	0	←	←	←	←
71	モータ1/定格電流	1.30	2.30	8.20	0.71	
72	モータ1/無負荷電流	1.00	1.58	4.85	0.59	
73	モータ1/定格電流	1.30	2.30	15.00	1.30	
74	オートチューニング	0	←	←	←	←
75	モータ1(%R1設定)	12.67	10.30	8.80	13.40	
76	モータ1(%X設定)	22.75	24.89	10.97	19.19	
77	トルク制限応答性(一定速時)	389	←	←	←	←
78	(加減速時)	394	↔	↔	↔	↔
79	オプション設定	0	←	←	←	←

250：40号機～



■タッチパネル操作方法

(1) 電源を入れるとタッチパネルは上図のようになります。

(2) 機能コード選択とデータの変更

機能コードを選択し、そのデータを変更する場合のタッチパネル操作について説明します。

1 **PRG  
RESET** キーでプログラムモードになります。

2 **FUNC  
DATA** キーを押すごとに機能コードとそのデータが交互に表示されます。

**F00** → **0** → **F01** → **0** →

3 任意のデータを表示した状態で **↑** **↓** キーによりデータを変更させます。

4 **FUNC  
DATA** キーを押すことにより、その変更したデータを書き込み、機能コードの内容を更新します。

5 なお、2の時、機能コードを表示した状態で **↑** **↓** キーを押すと、機能コードのみを順次表示します。

**F00** → **F01** → **F02** →

250インバータ速度選択

動作状態	インバータ周波数	
	自動動作	手動動作(初期動作)
X軸 前	XF1 → XF2 → XF4 → STOP	XF2 → XF4 → STOP
X軸 後	XB1 → XB2 → XB4 → STOP	XB2 → XB4 → STOP
Y軸 右	YB1 → YB2 → YB4 → STOP	YB2 → YB4 → STOP
Y軸 左	YF1 → YF2 → YF4 → STOP	YF2 → YF4 → STOP
Z軸 上	ZF1 → ZF3 → ZB4 → STOP	ZF3 → ZB4 → STOP
Z軸 下	ZB1 → ZB3 → ZB4 → STOP	ZB3 → ZB4 → STOP
ハンド右回転	HB1 → HB2 → HB4 → STOP	HB4 → STOP
ハンド左回転	HF1 → HF2 → HF4 → STOP	HF4 → STOP
クラップ開	XF3 → STOP	XF3 → STOP
クラップ閉	XB3 → STOP	XB3 → STOP
Pジョイント動作	ZF2 → STOP	ZF2 → STOP

インバータ周波数設定表

250	インバータ	1段目	2段目	3段目	4段目
		X	Y	Z	H
	X	58	24	80	4
	Y	60	24	24	4
	Z	90	80	44	10
	H	100	80	58	10

例： 250のXF1は58Hz (Fは前進)


強制スタートとは、積み上げ途中で電源条件などによりエラーメッセージが発生し、積み動作が停止した場合、再度積み動作を継続させるための操作です。

## 〔操作手順〕

エラーメッセージ画面になったら、まず、エラー内容を確認し、電源「OFF」後、「P. 88 20 プロトコルシート」に従って、必要な措置を取ってください。

① 電源「ON」

## 〔表示画面〕




② STARTスイッチを押す。

注) 右の表示画面の時のみ、強制スタート可能となります。


③ SHIFTスイッチを押しながら

STARTスイッチを押す。

(強制スタートモードになります。)



## 初期動作



パレット枚数、段数、箱数を確認!  
[4枚目] 6段目 12箱目  
([]位置 ▲▼) (変更 shift+▲▼)  
STARTで、強制STARTします。

現在センサが「ON」している最上位置のパレット枚数の最上段の最終袋数が表示されます。  
この時点で STARTスイッチを押すと最終袋の袋置き動作に移ります。

④  SHIFT キーを押しながら



在のパレット枚数を指定してください。

パレット枚数、段数、箱数を確認！  
[ 3枚目 ] 6段目 12箱目  
( [ ] 位置 ▲▼ ) (変更 shift+▲▼)  
STARTで、強制STARTします。

⑤  キーを1回押してください。

[ ] カーソルが [ 段数 ] へ移ります。

パレット枚数、段数、箱数を確認！  
3枚目 [ 6段目 ] 12箱目  
( [ ] 位置 ▲▼ ) (変更 shift+▲▼)  
STARTで、強制STARTします。

⑥  SHIFT キーを押しながら



在の段数を指定してください。

パレット枚数、段数、箱数を確認！  
3枚目 [ 2段目 ] 12箱目  
( [ ] 位置 ▲▼ ) (変更 shift+▲▼)  
STARTで、強制STARTします。

⑦  キーを1回押してください。

[ ] カーソルが [ 袋目 ] へ移ります。

パレット枚数、段数、箱数を確認！  
3枚目 2段目 [ 12箱目 ]  
( [ ] 位置 ▲▼ ) (変更 shift+▲▼)  
STARTで、強制STARTします。

⑧  ハンドルスイッチを押しながら



スイッチで次

に積む袋数を指定してください。

注) パレット枚数・段数・袋数を再度確認して下さい。

パレット枚数、段数、箱数を確認!  
3枚目 2段目 [ 3箱目 ]  
([ ]位置 ▲▼) (変更 shift+▲▼)  
STARTで、強制STARTします。

⑨  ハンドルスイッチを押してください。

袋を供給すると指定した袋数より、再度積み動作を継続します。

[P3] 6段  
箱:  
①  
33x28x22



箱を待っています。次の箱は、  
2段目の 3箱目

—— 強制スタート終了 ——


端数処理とは、現在積んでいるパレットを途中で終わらせる為の操作です。

## (操作手順)

この操作は、袋待ちの時に行ってください。

## (表示画面)

- ① SHIFT スイッチを押しながら START スイッチを押してください。



Sタイプ

Aタイプ




———— 端数処理終了 ————

自動運転とは、パレットセット → 積み上げ → パレット搬出  
一連の動作を連続的に行える機能のことです。


## [操作手順]

電源投入後か動作中に **S T O P**  
スイッチを押した後のみ初期設定可能となります。


## [表面画面]




1) **表示切替** スイッチを2回押します。



2) **S H I F T** 押したまま **調整**  
スイッチを1回押します。




3) **S H I F T + ▲** スイッチで  
A) リフトケンチ ON を選択します。






4) **▲**・**▼** スイッチを押して  
修正したいデータの所へ (>) カーソルを移動させ  
**S H I F T + ▲**・**▼** スイッチで  
型式に応じて OFF → ONを選択  
起動までの秒数を入力します。

Sタイプ・・・F) ON可  
Aタイプ・・・D)、F) ON可  
OPT1・・・D)、E)、F) ON可  
OPT2・・・E)、F) ON可



5) 表示 切替 スイッチを1回押します。



6) START スイッチを押します。

動作を継続します。

7) STOP を押す。

8) 電源「OFF」



変更データが登録されます。

自動運転完了


フォークリフト検知とは、フォークリフトや作業者が光センサを検知すると、自動的にロボットを停止させる機能です。

## 〔操作手順〕

電源投入後か動作中に **STOP**  
スイッチを押した後のみ初期設定可能となります。



- 1) **表示 切替** スイッチを 2回押します。



- 2) **SHIFT** 押したまま **調整**  
スイッチを 1回押します。

A)	リフト ケンチ >ON
B)	トウサチュウ リフト ケンチ テイシ OFF
C)	リフト ケンチ テイシ > フッキ OFF 10S
D)	カンセイ バレット ハンショウ OFF 10S
E)	カラ バレット ハンニュウ OFF 10S
F)	カラ バレット セットゴ キドウ OFF 10S

- 3) **▲**・**▼**スイッチを押して  
修正したいデータの所へ (>) カーソルを移動させ  
**SHIFT+▲**・**▼**スイッチで  
OFF ↔ ONを選択  
復帰までの秒数を入力します。

カーソル

A)	リフト ケンチ >ON
B)	トウサチュウ リフト ケンチ テイシ ON
C)	リフト ケンチ テイシ > フッキ ON 10S
D)	カンセイ バレット ハンショウ OFF 10S
E)	カラ バレット ハンニュウ OFF 10S
F)	カラ バレット セットゴ キドウ OFF 10S


フォークリフト検知して、ロボット停止  
フォークリフト移動後、10秒後に  
ロボット自動復帰させる場合は、  
右画面の様にしてください。

———— フォークリフト検知完了 ————


## 積みデータ

## 1. 積み姿

## 1段目



## 2段目



2. 段数

( )

6. 袋数

( )

10. (袋・箱)

3. 袋の高さ

mm

7. 搬入方向

( )

4. パレットの高さ

mm

8. 袋縦

cm

5. 隙間

cm

9. 袋横

cm

## 1段目


## 2段目

	X	Y	Z	R			X	Y	Z	R	
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
10						10					


## 積みデータ

## 1. 積み姿

## 1 段 目



## 2 段 目



2. 段数

( )

6. 袋数

( )

10. (袋・箱)

3. 袋の高さ

mm

7. 搬入方向

( )

4. パレットの高さ

mm

8. 袋縦

cm

5. 隙間

cm

9. 袋横

cm

## 1 段 目


## 2 段 目

	X	Y	Z	R			X	Y	Z	R	
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
10						10					


## 積みデータ

## 1. 積み姿

## 1段目



## 2段目



2. 段数

( )

6. 袋数

( )

10. (袋・箱)

3. 袋の高さ

mm

7. 搬入方向

( )

4. パレットの高さ

mm

8. 袋縦

cm

5. 隙間

cm


9. 袋横


cm

## 1段目

## 2段目

	X	Y	Z	R			X	Y	Z	R	
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
10						10					





豊かさを創造し、未来へ挑戦する  
**株式会社アテックス**

本 社	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771	
	TEL (089) 924-7162 (営業直通)	
	ホームページ <a href="http://www.atexnet.co.jp/">http://www.atexnet.co.jp/</a>	
東北営業所	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第11地割北川505-1	〒028-3601
	TEL (019) 697-0220 (代) FAX (019) 697-0221	
関東支店	茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633	〒306-0313
	TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233	
中部営業所	岐阜県大垣市本今5丁目128	〒503-0931
	TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0548) 89-8155	
中四国支店	愛媛県松山市衣山1丁目2-5	〒791-8524
	TEL (089) 924-7162 FAX (089) 925-0771	
九州営業所	熊本県菊池郡菊陽町大字原水1262-1	〒869-1102
	TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423	
部品センター	愛媛県松山市馬木町899-6	〒799-2655
	TEL (089) 979-5910 (代) FAX (089) 979-5950	